


SAIA®PCD
Process Control Devices

Handbuch
Positioniermodule für
Servoantriebe PCD4.H3..



SAIA-Burgess Gesellschaften

Schweiz	SAIA-Burgess Electronics AG Freiburgstrasse 33 CH-3280 Murten ☎ 026 672 77 77, Fax 026 670 19 83	Frankreich	SAIA-Burgess Electronics Sàrl. 10, Bld. Louise Michel F-92230 Gennevilliers ☎ 01 46 88 07 70, Fax 01 46 88 07 99
Deutschland	SAIA-Burgess Electronics GmbH Daimlerstrasse 1k D-63303 Dreieich ☎ 06103 89 060, Fax 06103 89 06 66	Niederlande	SAIA-Burgess Electronics B.V. Hanzeweg 12c NL-2803 MC Gouda ☎ 0182 54 31 54, Fax 0182 54 31 51
Österreich	SAIA-Burgess Electronics Ges.m.b.H. Schallmooser Hauptstrasse 38 A-5020 Salzburg ☎ 0662 88 49 10, Fax 0662 88 49 10 11	Belgien	SAIA-Burgess Electronics Belgium Avenue Roi Albert 1er, 50 B-1780 Wemmel ☎ 02 456 06 20, Fax 02 460 50 44
Italien	SAIA-Burgess Electronics S.r.l. Via Cadamosto 3 I-20094 Corsico MI ☎ 02 48 69 21, Fax 02 48 60 06 92	Ungarn	SAIA-Burgess Electronics Automation Kft. Liget utca 1. H-2040 Budaörs ☎ 23 501 170, Fax 23 501 180

Vertretungen

Gross-britannien	Canham Controls Ltd. 25 Fenlake Business Centre, Fengate Peterborough PE1 5BQ UK ☎ 01733 89 44 89, Fax 01733 89 44 88	Portugal	INFOCONTROL Electronica e Automatismo LDA. Praceta Cesário Verde, No 10 s/cv, Massamá P-2745 Queluz ☎ 21 430 08 24, Fax 21 430 08 04
Dänemark	Malthe Winje Automation AS Håndværkerbyen 57 B DK-2670 Greve ☎ 70 20 52 01, Fax 70 20 52 02	Spanien	Tecnosistemas Medioambientales, S.L. Poligono Industrial El Cabril, 9 E-28864 Ajalvir, Madrid ☎ 91 884 47 93, Fax 91 884 40 72
Norwegen	Malthe Winje Automasjon AS Haukelivn 48 N-1415 Oppegård ☎ 66 99 61 00, Fax 66 99 61 01	Tschechische Republik	ICS Industrie Control Service, s.r.o. Modranská 43 CZ-14700 Praha 4 ☎ 2 44 06 22 79, Fax 2 44 46 08 57
Schweden	Malthe Winje Automation AB Truckvägen 14A S-194 52 Upplands Väsby ☎ 08 795 59 10, Fax 08 795 59 20	Polen	SABUR Ltd. ul. Druzynowa 3A PL-02-590 Warszawa ☎ 22 844 63 70, Fax 22 844 75 20
Suomi/ Finnland	ENERGEL OY Atomitie 1 FIN-00370 Helsinki ☎ 09 586 2066, Fax 09 586 2046	Australien	Siemens Building Technologies Pty. Ltd. Landis & Staefa Division 411 Ferntree Gully Road AUS-Mount Waverley, 3149 Victoria ☎ 3 9544 2322, Fax 3 9543 8106
Argentinien	MURTEN S.r.l. Av. del Libertador 184, 4° "A" RA-1001 Buenos Aires ☎ 054 11 4312 0172, Fax 054 11 4312 0172		

Kundendienst

USA	SAIA-Burgess Electronics Inc. 1335 Barclay Boulevard Buffalo Grove, IL 60089, USA ☎ 847 215 96 00, Fax 847 215 96 06
------------	---

SAIA® Process Control Devices

Positioniermodule für Servoantriebe

PCD4.H3xx

SAIA-Burgess Electronics AG 1990. Alle Rechte vorbehalten
Ausgabe 26/729 D2 - 09.1990

Technische Änderungen vorbehalten

Anpassungen

Handbuch: PCD4.H3xx - Positioniermodule für Servoantriebe - Ausgabe D2

Datum	Abschnitt	Seite	Beschreibung

Inhaltsverzeichnis

- 1. Einleitung**
- 2. Technische Daten**
- 3. Präsentation**
 - 3.1 Leiterplatte
 - 3.2 Frontplatte
- 4. Blockschaltbild**
- 5. Anschlüsse und Adressierung**
 - 5.1 Anschlüsse
 - 5.2 Adressierung
- 6. Funktionsbeschreibung**
 - 6.1 Betriebsarten
 - 6.2 Generator für das Geschwindigkeitsprofil
 - 6.3 PID-Regler
 - 6.4 Positionsdecoder und Eingangsschaltung
 - 6.5 D/A-Wandler (analoge Stellgröße)
 - 6.6 PWM-Generator
- 7. Programmerstellung für das H3-Modul**
 - 7.1 Installation der Software
 - 7.2 Hauptfunktionsblöcke "AxInit" und "AxHndlg"
 - 7.3 Übersicht der Funktionen
- 8. Fehlererkennung und -Behandlung**
- 9. Didaktische Anwendungsbeispiele**
 - 9.1 Beispiel 1
 - 9.2 Beispiel 2
 - 9.3 Beispiel 3
- 10. Übersicht der Befehle und Symbole**
 - 10.1 Übersicht der Funktionen ausführbar mit FB "AxHndlg"
 - 10.2 Alphabetische Übersicht der Befehle und Symbole

Notizen:




Wichtiger Hinweis:

Um den einwandfreien Betrieb von SAIA® PCD sicherstellen zu können, wurde eine Vielzahl detaillierter Handbücher geschaffen. Diese wenden sich an technisch qualifiziertes Personal, das nach Möglichkeit auch unsere Workshops erfolgreich absolviert hat.

Die vielfältigen Leistungen der SAIA® PCD treten nur dann optimal in Erscheinung, wenn alle in diesen Handbüchern aufgeführten Angaben und Richtlinien bezüglich Montage, Verkabelung, Programmierung und Inbetriebnahme genau befolgt werden.

Damit allerdings werden Sie zum grossen Kreis der begeisterten SAIA® PCD Anwendern gehören.

Übersicht



Zuverlässigkeit und Sicherheit elektronischer Steuerungen

Die Firma SAIA-Burgess Electronics AG konzipiert, entwickelt und stellt ihre Produkte mit aller Sorgfalt her:

- Neuster Stand der Technik
- Einhaltung der Normen
- Zertifiziert nach ISO 9001
- Internationale Approbationen: z.B. Germanischer Lloyd, United Laboratories (UL), Det Norske Veritas, CE-Zeichen ...
- Auswahl qualitativ hochwertiger Bauelemente
- Kontrollen in verschiedenen Stufen der Fertigung
- In-Circuit-Tests
- Run-in (Wärmelauf bei 85°C während 48h)

Die daraus resultierende hochstehende Qualität zeigt trotz aller Sorgfalt Grenzen. So ist z.B. mit natürlichen Ausfällen von Bauelementen zu rechnen. Für diese gibt die Firma SAIA-Burgess Electronics AG Garantie gemäss den "Allgemeinen Lieferbedingungen".


Der Anlagebauer seinerseits muss auch seinen Teil für das zuverlässige Arbeiten einer Anlage beitragen. So ist er dafür verantwortlich, dass die Steuerung datenkonform eingesetzt wird und keine Überbeanspruchungen, z.B. auf Temperaturbereiche, Überspannungen und Störfelder oder mechanischen Beanspruchungen auftreten.

Darüber hinaus ist der Anlagebauer auch dafür verantwortlich, dass ein fehlerhaftes Produkt in keinem Fall zu Verletzungen oder gar zum Tod von Personen bzw. zur Beschädigung oder Zerstörung von Sachen führen kann. Die einschlägigen Sicherheitsvorschriften sind in jedem Fall einzuhalten. Gefährliche Fehler müssen durch zusätzliche Massnahmen erkannt und hinsichtlich ihrer Auswirkung blockiert werden. So sind z.B. für die Sicherheit wichtige Ausgänge auf Eingänge zurückzuführen und softwaremässig zu überwachen. Es sind die Diagnoseelemente der PCD wie Watch-Dog, Ausnahme-Organisations-Blocks (XOB) sowie Test- und Diagnose-Befehle konsequent anzuwenden.

Werden alle diese Punkte berücksichtigt, verfügen Sie mit der SAIA® PCD über eine moderne und sichere programmierbare Steuerung, die Ihre Anlage über viele Jahre zuverlässig steuern, regeln und überwachen wird.

1. Einleitung

Blockschema eines Servoantriebes :



Funktion und Anwendung :

Das Positioniermodul PCD4.H3.. dient der Positionierung von einer oder zwei unabhängigen Achsen mit drehzahlregelbaren Antrieben (Servomotoren). Solche Servomotoren können regelbare DC- oder AC-Motoren sein, welche über eine Leistungsstufe und einen Inkremental-drehgeber zur Positions- und Drehzahlerfassung verfügen.

Das Modul kommuniziert über den PCD4-Bus mit der PCD4-CPU. Am Bus werden 16 Adressen belegt pro Modul. D.h. an einem PCD4 System können theoretisch 16 Positioniermodule (32 Achsen) angeschlossen werden.

Auf dem Modul befindet sich für jede Achse ein Singlechip-Prozessor, welcher eine Bewegung, entsprechend den geladenen Parametern (Geschwindigkeit, Beschleunigung und Zielposition), selbständig ausführt. Die Achsen werden unabhängig voneinander gesteuert. D.h. es ist keine Interpolation möglich, um kurvenförmige Bahnen zu fahren. Hingegen ist eine Verkettung mehrer Achsen (Punkt-Punkt) im quasi Synchronbetrieb programmierbar.

Typische Einsatzgebiete:

- Handlingsroboter
- Bestückungs- und Montageautomaten
- Palletierungsautomaten
- Verpackungsmaschinen
- Blechbearbeitungsmaschinen

Programmierung:

Dem Anwender wird eine Bibliothek mit Software-Funktionsbausteinen zur Verfügung gestellt. Diese Funktionsbausteine bestehen aus PCD-Anwenderprogramm und sind somit für den Anwender transparent. Das Positioniermodul kann so auf einfache Weise programmiert werden, ohne dass noch ein komplizierter Befehlscode gelernt werden muss.

Wichtigste Eigenschaften:

- Position und Drehzahl sind PID-geregelt.
- Geschwindigkeit, Zielposition und PID-Parameter können während der Bewegung verändert werden.
- Analoges $\pm 10V$ oder Puls-Weiten-Modulierter (PWM) Ausgang zur Ansteuerung der Motorleistungsstufe.
- Digitale Eingänge für Referenz- und Endschalter unter 24V DC (Quellbetrieb)
- Encodersignal-Eingänge für 24V (Quell- oder Senkbetrieb) oder 5V RS422 (Antivalent Line Driver).
- Digitale Ausgänge zum Anschluss von Anzeige-Modulen PCA2.D14 mit 2 x 6 Digit pro Achse.

Typenübersicht :

Bezeichnung	Achsen	Stellgrösse	Encodersignale
PCD4.H310 ¹⁾	X	± 10V	24V
PCD4.H320 ¹⁾	X , Y	± 10V	24V
PCD4.H311 ¹⁾	X	± 10V	5V (RS422)
PCD4.H321 ¹⁾	X , Y	± 10V	5V (RS422)
PCD4.H316 ²⁾	X	PWM	24V
PCD4.H326 ²⁾	X , Y	PWM	24V
PCD4.H317 ²⁾	X	PWM	5V (RS422)
PCD4.H327 ²⁾	X , Y	PWM	5V (RS422)

1) Standard-Sortiment

2) Lieferung auf Anfrage

Notizen:

2. Technische Daten

Wegerfassung	Inkremental : 2 um 90° versetzte Impulse und Indexmarke (bzw. deren inverse Signale)
24V-Eingänge	
Signalpegel	Low = 0..4V High = 19..32V
Eingangsstrom bei 24V	10mA
Betriebsart	Quell- oder Senkbetrieb
5V-Eingänge	Antivalenteingänge 5V nach RS422
Potentialtrennung	Nein
Zählfrequenz	Max. 100kHz
Digitale Eingänge	Pro Achse: 2 Endschalter und 1 Referenzschalter an 24VDC
Signalpegel	Low = 0..4V High = 19..32V
Eingangsstrom bei 24V	10mA
Betriebsart	Quellbetrieb
Eingangsfiler	100kHz
Digitale Ausgänge	Zur Ansteuerung eines Anzeigemoduls PCA2.D14 (2*6 Digit pro Achse)
2 Ausgänge	Data und Clock (gemeinsam für beide Achsen)
1 Ausgang pro Achse	Enable (umgekehrte Logik: aktiv low)
Ausgangsstrom Ia	1..100mA (nicht kurzschlussfest) Lastwiderstand min. 240 Ohm an 24V DC

Reglerausgang	Zur Ansteuerung des Servoverstärkers
Analoger Ausgang	±10V (Auflösung 12 Bit plus Vorzeichen) Lastwiderstand min. 3kOhm Kurzschlussfest
PWM Ausgang	Puls-Weiten-Moduliert (Auflösung 8 Bit) Signale : SIGN und MAGNITUDE bzw. angepasst zur direkten Ansteuerung eines Brückenverstärkers Open Collector Ausgänge : I _{max.} = 500mA U _{max.} = 50V
Betriebsart	Positionier- oder Drehzahlregelung
Positioniervorgaben	
Position	Einheit : µm Bereich : $[-2^{30} \dots + (2^{30} - 1)] / k * 10^{-3}$ k = f{Encoderauflösung u. Spindelsteigung}
Geschwindigkeit	Einheit : µm/s Bereich : $[-2^{30} \dots + (2^{30} - 1)] / k * 22348 * 10^{-6}$ k = f{Encoderauflösung u. Spindelsteigung}
Beschleunigung	Einheit : µm/s ² Bereich : $[-2^{30} \dots + (2^{30} - 1)] / k * 76206 * 10^{-9}$ k = f{Encoderauflösung u. Spindelsteigung}
PID-Regler	Abtastzeit : 341µs Programmierbare Proportional-, Integral- und Differentialfaktoren. (Abtastzeit für Differentialteil separat programmierbar)
Programmierung	Mit Funktionsbausteinen, basierend auf PCD-Anwenderprogramm

Stromversorgung

Extern (Anwender) + 24V DC (19V .. 32V) geglättet
Welligkeit 10%

Stromaufnahme der
externen 24V-Speisung

für H310, 320, 316 u. 326 $I_{\max} = 150\text{mA/Achse} + \text{Encoderspeisung}$

für H311, 321, 317 u. 327 $I_{\max} = 300\text{mA/Achse}$
(Max. Belastung der 5V-Encoderspeisung 300mA/Achse)

Intern ab PCD4-Bus +5V / 120mA pro Achse
 $\pm 15\text{V} / 5\text{mA}$ pro Achse (nur bei
H310, 311, 320 u. 321)

Betriebsbedingungen

Umgebungstemperatur 0°C .. +50°C ohne Zwangsbelüftung

Störfestigkeit 1kV in kapazitiver Kopplung nach
IEC 801-4

Mechanische
Festigkeit Nach IEC 65A


Lagerbedingungen Temperatur: -20°C .. +85°C
Luftfeuchtigkeit: 0 .. 95%

Notizen:

3. Präsentation

3.1 Leiterplatte


3.1.1 Hauptprint (2 Achsen)




- D/A-Wandler Module sind nur bestückt bei den Typen : H310, 320, 311 u. 321

- Jumper zur Wahl des PWM-Ausganges nur bestückt bei den Typen : H316, 317, 326 u. 327

3.1.2 Zusatzprint für 5V-Encoder (2 Achsen)




3.2 Frontplatte



Notizen:

4. Blockschaltbild

Dargestellt ist nur die X-Achse




*) Ausgang zu Motorsteuerung PWM oder analog ±10V sind alternativ. (siehe Typenübersicht)

Notizen:


5. Anschlüsse und Adressierung

5.1 Anschlüsse



Klemmen-Anschlüsse (auf Bus-Modul) :

0	Out-x	(PWM-MAG _x)	8	Out-y	(PWM-MAG _y)
1		(PWM-SIGN _x)	9		(PWM-SIGN _y)
2	Phase-Ax		10	Phase-Ay	
3	Phase-Bx		11	Phase-By	
4	/IN _x (Ref. x)		12	/IN _y (Ref. y)	
5	LS1 _x		13	LS1 _y	
6	LS2 _x		14	LS2 _y	
7	EN-D14 _x		15	EN-D14 _y	
-	GND		+	+24V	
a	CLK-D14		b	DATA-D14	



D-Sub-Stecker :
(weiblich)

1	PGND	PGND
2	A _x	A _y
3	/A _x	/A _y
4	B _x	B _y
5	GND	GND
6	/B _x	/B _y
7	IN _x	IN _y
8	/IN _x	/IN _y
9	+5V	+5V

Legende:

Out-x, y	Ausgang der Stellgröße $\pm 10V$ bzw. PWM-MAGN
PWM-SIGN	Ausgang
Phase-A	Encoder-Eingang für Phase A (24V)
Phase-B	Encoder-Eingang für Phase B (24V)
/IN (Ref.)	Encoder-Eingang für Indexmarke bzw. Referenzschalter
LS1	Eingang für Endschalter (24V)
LS2	" " " "
EN-D14	Ausgang ENABLE für PCA2.D14 Anzeigemodul
CLK-D14	Ausgang CLOCK " " "
DATA-D14	Ausgang DATA " " "
+24V	Einspeisung für +24V DC
+5V	5V-Ausgang zur Speisung des RS422 Encoders
GND	Minus-Anschluss für die 24VDC - respektive 5VDC-Speisung
PGND	Schutzerdeanschluss für die 5V-Encoder. Muss nicht angeschlossen werden, da die Kabelabschirmung über das Metallgehäuse des D-Sub-Steckers und die Schraubverbindung verbunden ist mit der Schutzerde. Siehe auch Kapitel 6.4 .

5.2 Adressierung

Das Modul belegt 16 Adressen am PCD4-Bus. Da das Modul über zwei Businterface (ASIC) verfügt, können die 16 Adressen doppelt verwendet werden.

Bedeutung der 16 Adressen :

	Data-In :	Data-Out :
	0 Data-Bus (LSB)	0 Data-Bus (LSB)
	1 " "	1 " "
	2 " "	2 " "
	3 " "	3 " "
	4 " "	4 " "
	5 " "	5 " "
	6 " "	6 " "
	7 Data-Bus (MSB)	7 Data-Bus (MSB)
X	8 —	8 Write (WR)
	9* Limit-Switch (LS1x)	9 Read (RD)
	10* Limit-Switch (LS2x)	10 Port-Sel. (PS)
	11* In/Ref.Switch X-Axis	11* Chip-Sel. (1/0=X/Y-Axis)
Y	12 —	12 Clock (PCA2.D14)
	13* Limit-Switch (LS1y)	13 Data (")
	14* Limit-Switch (LS2y)	14* Enable X-Axis (PCA2.D14)
	15* In/Ref.Switch Y-Axis	15* Enable Y-Axis (PCA2.D14)

Alle angeführten Adressen sind relativ.

Absolutadresse = Modul-Basisadresse + Relativadresse

Für den Anwender sind nur die Adressen mit * von Bedeutung.

Alle andern Adressen werden von Funktionsblöcken benützt.

Das Enable-Signal für die PCA2.D14 Anzeigen ist aktiv tief. Auf dem Positioniermodul befindet sich ein Inverter für diese Ausgänge.

Notizen:

6. Funktionsbeschreibung

6.1 Betriebsarten

Grundsätzlich werden zwei verschiedene Betriebsarten unterschieden :

- POSITIONSGEREGELTER BETRIEB
- DREHZAHLGEREGELTER BETRIEB

Positionsgeregelter Betrieb

Die Positionierung erfolgt nach folgendem Befehlsschema:

1. Position- und Parametereingabe für das Geschwindigkeitsprofil
2. Positionierung starten
3. Signal abwarten für "**Zielposition erreicht**".

Im Positionierbetrieb wird nach Eingabe verschiedener Parameter (PID-Faktoren, Beschleunigung, Geschwindigkeit usw.) eine vorgegebene **Zielposition geregelt angefahren**, wobei Geschwindigkeit, PID-Faktoren und Zielposition während der Bewegung verändert werden dürfen.

Drehzahl geregelter Betrieb

Befehlsschema :

1. Parametereingabe für das Geschwindigkeitsprofil
2. Bewegung starten
3. Bewegung abbrechen durch eingeben eines **Stopbefehls**

Im drehzahl geregelten Betrieb wird mit der definierten Beschleunigung beschleunigt bis zur Sollgeschwindigkeit. Es wird **geregelt mit dieser Geschwindigkeit gefahren bis ein Stopbefehl erfolgt**. Die Sollgeschwindigkeit kann während der Bewegung verändert werden.


Funktionseinheiten

Aus dem Blockschaltbild ist ersichtlich, dass das Positioniermodul im Wesentlichen aus folgenden Funktionseinheiten besteht:


- Generator für Geschwindigkeitsprofil
- PID-Regler
- Positionsdecoder und Eingangsschaltung
- Businterface (ASIC) zum PCD-Bus
- D/A-Wandler für die analoge Stellgröße oder Generator für Puls-Weiten-Modulation (PWM)

6.2 Generator für das Geschwindigkeitsprofil

Entsprechend der vorgegebenen Beschleunigung und Geschwindigkeit berechnet der Profilgenerator die Sollgeschwindigkeit in Funktion der Zeit im Positionier- und Drehzahlmodus. Im Positionierbetrieb wird während der Bewegung die Differenz von Sollposition und Istposition dem PID-Regler zugeführt. Damit wird eine sehr genaue Positionierung des Motors erreicht.



Standard Geschwindigkeitsprofil



Geschwindigkeitsprofil mit geänderter Sollgeschwindigkeit und Zielposition während der Bewegung.

Die Geschwindigkeit und die Zielposition können an einer beliebigen Position während der Bewegung verändert werden, und der Controller wird entsprechend mit der definierten Beschleunigung beschleunigen oder bremsen.

Im drehzahlregulierten Betrieb beschleunigt der Controller bis zur, vom Anwender definierten Sollgeschwindigkeit, und fährt mit konstanter Geschwindigkeit bis ein Stopbefehl erfolgt.

Funktionsprinzip der Drehzahlregelung:

Die Sollposition wird kontinuierlich (entsprechend der verlangten Geschwindigkeit) vergrößert. Die Differenz aus Soll- und Istposition (welche mit dem Encoder erfasst wird) wird wiederum dem PID-Regler zugeführt. Dieser kompensiert Geschwindigkeitsschwankungen, verursacht durch irgendwelche Störeinflüsse, sofort durch vergrößern oder verkleinern der Stellgröße.

Falls der Motor die Sollgeschwindigkeit nicht erreicht (z.B. durch blockierten Rotor), so wird die Differenz zwischen Soll- und Istposition sehr gross. Dies erzeugt eine Positionsfehlermeldung, welche einen Interrupt oder einen automatischen Stop des Motors auslösen kann. Der Wert für den maximal zulässigen Positionsfehler ist programmierbar.

6.3 PID-Regler

Mit Hilfe des PID-Reglers kann der Motor die Zielposition genau anfahren und wird in dieser Position gehalten, da der Regler solange aktiv ist bis ein Stopbefehl erfolgt.

Der Controller benutzt folgenden Regelalgorithmus:

$$U(n) = k_p * e(n) + k_i * \sum_{N=0}^n e(n) + k_d * [e(n') - e(n'-1)]$$

wobei :

- $U(n)$ --> Stellgrösse für den Motor
- $e(n)$ --> Positionsfehler bei der n'ten Abtastung
- n --> Abtastung für den Integralteil
- n' --> Abtastung für den Differentialteil
- k_p --> Proportionalfaktor
- k_i --> Integralfaktor
- k_d --> Differentialfaktor

Parameter, die vom Anwender programmiert werden können:

- Regelfaktoren k_p , k_i , k_d
- Differentialabtastzeit
- Integrationsgrenze (IL) für den Integralanteil

Die **Regelfaktoren k_p , k_i und k_d** dürfen während einer Bewegung verändert werden.

Die **Abtastzeit für den Proportional- und Integralteil** beträgt $341\mu\text{s}$. Das bedeutet die Stellgrösse wird in einem Intervall von $341\mu\text{s}$ aufgefrischt!

Die **Abtastzeit vom Differentialteil** kann in Schritten von $341\mu\text{s}$ eingestellt werden (max. $256 * 341\mu\text{s}$). Für den Betrieb mit langsamen Geschwindigkeiten sollte eine grössere Abtastzeit gewählt werden.

Integrationsgrenze IL : begrenzt wird der Betrag vom Ausdruck

$$k_i * \sum_{N=0}^n e(n)$$

6.4 Positionsdecoder und Eingangsschaltung

Positions- und Geschwindigkeitserfassung


Die genaue Position und/oder Drehzahl des Motors wird mit einem Inkremental-Drehencoder erfasst. Folgende Encodersignale können angeschlossen werden:

PCD4 .H310 }
 " .H320 } A,B,IN bzw. \bar{A},\bar{B},\bar{IN} (Klemmenanschlüsse)
 " .H316 } 24V-Signale im Quell- oder Senkbetrieb
 " .H326 }

PCD4 .H311 }
 " .H321 } A, \bar{A} ; B, \bar{B} ; IN, \bar{IN} ; (Front-Sub-D-Stecker)
 " .H317 } 5V RS 422 Eingänge (Antivalent Line Driver)
 " .H327 }

Eingänge A, B, \bar{IN} :

Zustandsdiagramm der Signale A,B, \bar{IN} am Positionsdecoder :



Eingänge A, B :

Auf jeden Zustandswechsel (0->1 und 1->0) der Signale A und B wird das interne Positionsregister um 1 erhöht oder erniedrigt. Dadurch erhält man die vierfache Auflösung der Encoderteilung. Die Eingabe für die Zielposition muss dementsprechend auch mit vier multipliziert werden.

Für den Positionsdecoder müssen die Signale genau die Folge aufweisen, wie im Bild oben dargestellt ist. Liefert der Encoder andere Signale, so müssen diese mittels Jumper entsprechend invertiert werden (siehe folgende Seiten) .

Eingang $\overline{\text{IN}}$:

Bei den Modulen für 24V-Encoder (Typen H310, 320, 316 u. 326) kann der Eingang $\overline{\text{IN}}$ verwendet werden als Indeximpuls- (Nullsignal vom Encoder) oder als Referenzpunkt-Eingang.

- Verwendung als Indeximpulseingang :
(Jumper IN/RP in Position IN)

Jedesmal wenn alle 3 Encodersignale den Zustand Null haben und vorher der Funktionsblock "SetIP" (Set Index Position) aufgerufen wurde, wird die absolute Motorposition in das Indexpositionsregister geschrieben .

- Verwendung als Referenzpunkteingang :
(Jumper IN/RP in Position RP)

Es kann ein Referenzschalter angeschlossen werden, um z.B. die Nullposition zu definieren. Dabei muss jedoch Jumper IN/RP in Position RP gesteckt werden, damit der Eingang nicht mehr aktiv ist für den Positionsdecoder.

Bei Verwendung der Module H310,320,316 oder 326, und Eingang $\overline{\text{IN}}$ als Indexsignal, muss der Referenzschalter an einen Eingang von einem digitalen Eingangsmodul (z.B. E100) angeschlossen werden.

Module für den Anschluss von 5V Encodersignalen

Diese sind mit einem zusätzlichen Print bestückt, wo die 5V Speisung erzeugt wird und die Encoderanschlüsse auf Sub-D-Stecker geführt sind. Bei Verwendung der Module H311,321,317 oder 327 kann sowohl ein Referenzschalter (an den Klemmen) als auch das Indexsignal (Sub-D-Stecker) angeschlossen werden.

Wie aus dem folgenden Eingangsschaltbild ersichtlich ist, muss für die Verbindung zum 5V-Encoder ein abgeschirmtes Kabel verwendet werden:

- max. Kabellänge : 20m
- min. Leiterquerschnitt : 0.25mm²

Um die angegebene Störsicherheit zu gewährleisten, muss ein D-Sub-Stecker mit Ganzmetall-Gehäuse verwendet werden, was die direkte Verbindung zur Schutzterde (PGND) des PCD4-Systems ergibt.


Endschalter, Referenzschalter

Der Anschluss für Endschalter (Eingänge LS1 und LS2) und Referenzschalter (Eingang IN) erfolgt unter 24VDC im Quellbetrieb. Die Signale dieser Schalter werden direkt auf den PCD4-Bus geführt. Das bedeutet, sie müssen vom Anwenderprogramm überwacht werden, um die notwendigen Aktionen auszulösen.

Diese Endschalter (LS1/2) und ein allenfalls in serie geschalteter Stop-Schalter dürfen keine Abschaltfunktionen im Sinne von **Sicherheitsvorschriften** übernehmen. Dafür sind zusätzliche Sicherheits-Endschalter und Notstop-Schalter vorzusehen, welche direkt auf die Hauptstromkreise der Antriebe wirken.

Eingangsschaltbild und Anschlüsse

(Dargestellt ist nur eine Achse)



*) Bezüglich Sicherheitsaspekte siehe vorangehenden Abschnitt "Endschalter, Referenzschalter"

***) Zustandstabelle der LED's (LS1, LS2 u. STOP):

EINGÄNGE		LED		
LS1	LS2	LS1	LS2	STOP
24V	24V	DUNKEL	DUNKEL	DUNKEL
OFFEN	24V	HELL	DUNKEL	DUNKEL
24V	OFFEN	DUNKEL	HELL	DUNKEL
OFFEN	OFFEN	DUNKEL	DUNKEL	HELL

Jumper-Selektion (siehe auch Abschnitt 3.1 Leiterplatte) :

Jumper	Funktion	Position ab Werk
Q/S ¹⁾	Quell/Senk-Betrieb Eingänge A,B, \overline{IN}	Quellbetrieb (Q)
IN/RP ²⁾	Eingang für Indeximpuls oder Referenzpunkt	Indeximpuls (IN)
A/ \overline{A} ³⁾	Invertierung Phasensignal A	\overline{A}
B/ \overline{B} ³⁾	Invertierung Phasensignal B	\overline{B}
IN/ \overline{IN} ³⁾	Invertierung Indeximpuls \overline{IN}	IN

1) Die Umschaltung Quell/Senk-Betrieb der 24V-Encodersignale erfolgt mit 1 Jumper gemeinsam für beide Achsen.

2) Bei **24V-Encodern** kann alternativ über die Klemmen 4 (X-Achse) bzw. 12 (Y-Achse) angeschlossen werden :

- Indexsignal des Encoders
oder
- Referenzschalter

Bei **5V-Encodern** werden die Indexsignale über den D-Sub-Stecker zugeführt. D.h. die Klemmen 4 und 12 stehen frei für den Referenzschalter zur Verfügung (Jumper in Pos. "RP"). Der Jumper "IN/RP" ist auf der Leiterplatte jeweils für jede Achse getrennt wählbar.

3) Die Invertierung aller Encodersignale (24V und 5V) erfolgt mit je 1 Jumper für A, B und IN ebenfalls gemeinsam für beide Achsen.

Öffnen des Modulgehäuses zum wechseln der Jumper

Um die Jumperposition wechseln zu können, muss die Leiterplatte aus dem Modulgehäuse herausgezogen werden. Dies geschieht durch Eindrücken der seitlichen Schnappverklüngen der Frontabdeckung. Anschliessend ist auf der linken Modulseite oben die Printbefestigungsschraube herauszuschrauben, womit die Leiterplatte aus dem Gehäuse gezogen werden kann.


Nach richtigem Stecken der Jumper, das Gehäuse wieder schliessen und die Printbefestigungsschraube anbringen.



Achtung: Sowohl auf dem Basisprint, wie auch auf den Analogmodulen befinden sich Bauteile, die bezüglich elektrostatischen Entladungen empfindlich sind.

Anwendungsbeispiel zur Jumper-Wahl:

Ein Encoder liefert folgende 24V-Signale im Quellbetrieb :



Damit die Signale am Eingang vom Positionsdecoder die verlangte Folge aufweisen, müssen alle drei Signale invertiert werden.

Jumper : $A/\bar{A} \rightarrow \bar{A}$
 $B/\bar{B} \rightarrow \bar{B}$
 $\bar{IN}/IN \rightarrow IN$ } entspricht den Positionen ab Werk

Wichtig :

Wird bei **24V-Encodern** mit den **Referenzschaltern** gearbeitet (Jumper "IN/RP" in Pos. "RP"), so muss gleichzeitig der Jumper " \bar{IN}/IN " in Pos. "**IN**" gesteckt werden.

Grund: Das Indexsignal \bar{IN} darf am Eingang vom Positionsdecoder nicht dauernd Null sein, da dies bei hohen Drehzahlen zu einer Fehlfunktion des Controllers führen kann.

6.5 D/A-Wandler (analoge Stellgrösse)


Die Module PCD4.H310
" .H320
" .H311
" .H321

} verfügen über einen analogen Ausgang für die Motorstellgrösse.

Pro Achse ist ein 12 Bit D/A-Wandler eingesetzt.

Analogausgang-Anschluss:

(Dargestellt ist nur eine Achse)



6.6 PWM - Generator


Die Module PCD4.H316
 " .H326
 " .H317
 " .H327 } verfügen über einen PWM-Ausgang mit SIGN- und MAGNITUDE-Signal oder mit einer Ausgangslogik zur direkten Ansteuerung eines Brückenverstärkers.

Bei manchen Leistungsverstärkern ist obengenannte Logik integriert. Deshalb besteht die Möglichkeit das SIGN- und MAGNITUDE-Signal mittels Jumper-Wahl entweder direkt oder über eine Logik auszugeben.

PWM-SIGNAL am Ausgang des PWM-Generators: (ohne SIGN-Signal)

Die Auflösung des Signals beträgt 8 Bit.


Bereich: -128 +127




$$f_{\text{CLK}} = 6\text{MHz}$$

Blockschaltbild PWM-Ausgang:


(Dargestellt ist nur eine Achse)



Folgendes Diagramm zeigt den Zusammenhang zwischen SIGN/MAGN-Signal und dem Ausgang zur direkten Ansteuerung eines Brückenverstärkers.



Jumper-Selektion:



Ausgang für X- und Y-Achse separat wählbar.

Position ab Werk : SIGN, MAGN (Pos. S)

Notizen:

7. Programmerstellung für das H3-Modul

7.1 Installation der Software

7.1.1 Das Softwarepaket PCD9.H3E1

(PCD9.H3E1 für 5¼" Disketten, PCD9.H3E6 für 3½" Disketten)
Dem Benutzer des H3-Moduls steht das Softwarepaket PCD9.H3E1 zur Programmierung des Moduls zur Verfügung. Das Paket enthält Funktionsbausteine, welche auf PCD-Anwenderprogramm basieren. Durch Aufrufen dieser Funktionsbausteine im Anwenderprogramm wird das H3-Modul programmiert.
Das Paket enthält die folgenden zwei Dateien:

H3DEF.SRC In dieser Datei sind alle Symbolzuweisungen der gesamten H3-Software zusammengefasst. Hier wird die ganze H3-Installation konfiguriert.

H3FB.SRC Diese Datei enthält die Funktionsbausteine zur Programmierung des Moduls.

Das Gesamtpaket hat folgenden Umfang:

- Anzahl Programmzeilen ≤ 1250
- Benutzte FB-Ebenen 6

7.1.2 Assemblieren und Linken der Dateien

Es gibt grundsätzlich zwei Möglichkeiten die H3-Dateien zu assemblieren und zu linken. Der Anwender arbeitet mit externen Symboldefinitionen oder die Symboldefinitions-Datei H3DEF.SRC wird mit der Assemblerdirektive \$INCLUDE eingebunden. Die H3-Dateien sind bereits für beide Arbeitsweisen vorbereitet. Je nach Methode der Assemblierung müssen in den H3-Dateien lediglich die Direktiven für bedingtes Assemblieren gesetzt werden.
Die Direktiven sind voreingestellt für eine Assemblierung ohne externe Symbolzuweisungen.

Arbeiten ohne externe Symbolzuweisungen

Die Symboldefinitionsdatei H3DEF.SRC wird mit \$INCLUDE in das Anwenderprogramm eingebunden. Die Direktiven in den H3-Dateien müssen wie folgt definiert werden:

```
- H3DEF.SRC : PUBLSYM EQU 0
- H3FB.SRC : EXTNSYM EQU 0
```


Einbinden der H3-Dateien in das Anwenderprogramm:

Anwenderprogrammdatei (z.B. USER.SRC)

```
Dateibeginn (Titel,Programmkopf usw.)
$INCLUDE H3DEF.SRC
$INCLUDE Weitere Anwender-
"        programm Dateien
"
Anwenderprogramm
"
"
Dateiende
```

Die H3-Symboldef. Datei muss vor allen anderen Anwenderdateien (die Symbole aus der H3DEF.SRC Datei verwenden) eingebunden werden.

Untenstehendes Diagramm zeigt, wie die Dateien assembliert und gelinkt werden.



Arbeiten mit externen Symbolzuweisungen

Alle Dateien werden einzeln assembliert und dann gelinkt. Die Direktiven in den H3-Dateien müssen wie folgt definiert werden:

- H3DEF.SRC : PUBLSYM EQU 1
- H3FB.SRC : EXTNSYM EQU 1

Wählt man diese Methode der Assemblierung, so müssen alle verwendeten Symbole (aus der H3DEF.SRC Datei) im Anwenderprogramm als External definiert werden. Die Registerblock- und Flagfeldkonstanten müssen in der Anwenderdatei definiert werden, weil der Assembler eine Addition von zwei extern definierten Symbolen als symbolischen Operand (Bsp.: SET F FStart+FA1) nicht zulässt.


Definition von "RAi" und "FAi" im Anwenderprogramm (siehe dazu auch Kapitel 7.1.3)

```

RA1 EQU 0*NoRfeA
RA2 EQU 1*NoRfeA
|
FA1 EQU 0*NoFfeA
FA2 EQU 1*NoFfeA
|
    
```

Für die Symbole "NoRfeA" und "NoFfeA" müssen aus dem oben erwähnten Grund die Absolutwerte eingesetzt werden. Diese können der H3DEF-Datei entnommen werden.

Untenstehendes Diagramm zeigt, wie die H3-Dateien und das Anwenderprogramm assembliert und gelinkt werden müssen.



7.1.3 Konfiguration der H3-Installation in der H3DEF.SRC Datei

In der Datei muss die H3-Installation konfiguriert werden, bevor mit Programmieren begonnen wird.

Es müssen Angaben gemacht werden wie z.B. Basisadresse des ersten H3-Moduls, Anzahl der eingesetzten Achsen, Basisadressen der Speichermedien usw. Alle Definitionen sind bereits auf einen Standardwert voreingestellt und können angepasst werden. Untenstehende Tabelle zeigt, wie die Angaben in der Datei gemacht werden. Diese Tabelle steht am Anfang der Datei.

Symbolname	Adresse	Kommentar
FMAH3	EQU 0	; First Module Address H3 ; Definiert die Basisadresse des ; ersten H3-Moduls ; <u>Beachte</u> : alle H3-Module müssen ; lückenlos nacheinander auf den ; PCD4-Bus gesteckt werden.
IMode	EQU 6	; Initialisation Mode ; Wird entsprechend dem verwendeten ; Sollwertausgang definiert (Analog/PWM). ; Module H310,311,320 u. 321: IMode = 6 ; Module H316,317,326 u. 327: IMode = 5
MNA	EQU 2	; Max. Number of Axes ; Definiert die Anzahl der eingesetzten ; Achsen. Entsprechend dieser Angabe ; werden die benötigten Speichermedien ; (Register, Flag) reserviert.
BAF	EQU 2000	; Base Address Flags ; Basisadresse der benützten Flag
BAR	EQU 2000	; Base Address Registers ; Basisadresse der benützten Register
BAC	EQU 1000	; Base Address Counters ; Basisadresse der benützten Zähler
BAFB	EQU 900	; Base Address FunctionBlocks ; Basisadresse der benützten Funktions- ; blöcke

Symbolname	Adresse	Kommentar
RA1	EQU 0*NoRfeA	; Registerblock constant Axis Nr. 1 ; Registerblock-Konstante Achse 1 ; Diese Konstante zeigt auf das erste ; Register des von Achse 1 belegten ; Registerblocks. ; Die Konstante "NoRfeA" definiert die ; Anzahl belegter Register pro Achse. ; "NoRfeA" ist fest definiert und darf ; nicht geändert werden.
RA2	EQU 1*NoRfeA	; Registerblock constant Axis Nr. 2 ; Registerblock-Konstante Achse 2
FA1	EQU 0*NoFfeA	; Flagrange constant Axis Nr. 1 ; Flagfeld-Konstante Achse 1 ; Diese Konstante zeigt auf das erste Flag ; des von Achse 1 belegten Flagfeldes. ; Die Konstante "NoFfeA" definiert die ; Anzahl belegter Flag pro Achse. ; "NoFfeA" ist fest definiert und darf nicht ; geändert werden.
FA2	EQU 1*NoFfeA	; Flagrange constant Axis Nr. 2 ; Flagfeld-Konstante Achse 2

Die Liste mit den Registerblock-Konstanten (RA1,RA2) und Flagfeld-Konstanten (FA1,FA2) muss, falls mehr als zwei Achsen eingesetzt sind, entsprechend erweitert werden.

Beispiel:


Achse i	RAi	FAi
1	0*NoRfeA	0*NoFfeA
2	1*NoRfeA	1*NoFfeA
3	2*NoRfeA	2*NoFfeA
4	3*NoRfeA	3*NoFfeA
5	4*NoRfeA	4*NoFfeA
usw.		

Ist die Systemkonfiguration vorgenommen, so interessiert, wieviele Speichermedien die H3-Software insgesamt belegt. Am Ende der H3DEF.SRC Datei steht eine Tabelle, in welcher beim Assemblieren die Speicherbelegung ausgerechnet wird. Der H3DEF.LST-Datei kann dann entnommen werden, wieviele Speichermedien belegt sind (siehe folgende Tabelle).

Belegte Datenspeicher durch die H3-Software:

Symbol			Adresse	Kommentar
TFI	EQU	F	NBF-BAF	; Total used Flags ; Total belegte Flag
TCo	EQU	C	NBC-BAC	; Total used Counters ; Total belegte Zähler
TRe	EQU	R	NBR-BAR	; Total used Registers ; Total belegte Register
TFB	EQU		NFB-BAFB	; Total used Functionblocks ; Total belegte Funktionsblöcke
NFF	EQU	F	NBF	; Next free Flag ; Nächstes freies Flag
NFC	EQU	C	NBC	; Next free Counter ; Nächster freier Zähler
NFR	EQU	R	NBR	; Next free Register ; Nächstes freies Register
NFFB	EQU		NFB	; Next free Functionblock ; Nächster freier Funktionsblock

7.1.4 Datentransfer CPU <--> H3-Modul



Die Schnittstelle zwischen dem Anwender und dem H3-Modul bilden zwei Funktionsblöcke und die Achsenspezifischen Daten im Speichermodul PCD4.R2... Die Achsen werden mit den zwei FB "AxInit" und "AxHndlg" programmiert. Im Speichermodul PCD4.R2.. ist für jede Achse eine bestimmte Anzahl Register und Flag zur Speicherung der Parameter belegt. Dieser Speicherbereich wird von den FB gelesen und beschrieben um mit dem H3-Modul Daten auszutauschen. Durch die Angabe der Achsennummer (A_i), der Registerblockkonstante (RA_i) und der Flagfeldkonstante (FA_i) beim Aufruf der FB werden automatisch die Daten (Register u. Flag) der entsprechenden Achse im Speichermodul PCD4.R2.. und die richtige Achse im H3-Modul adressiert.

7.1.5 Organisation und Zugriff der Achsendaten im Speicher PCD4.R2..

		Belegung der Register	
Registerblock-Konstante	Adresse	Symbol	Bezeichnung
Basisadresse Register		Achse 1	
	BAR+RA1+0	KProp	Proportionalfaktor
	BAR+RA1+1	KInt	Integrationsfaktor
	BAR+RA1+2	KDer	Differentialfaktor
	BAR+RA1+3	IntL	Integrationsgrenze
	BAR+RA1+4	SampI	Abtastzeit D-Anteil
	BAR+RA1+5	MCFac	Maschinenfaktor
	BAR+RA1+6	PosEr	Positionsfehler
	BAR+RA1+7	DestP	Zielposition
	BAR+RA1+8	BrkP	Breakposition
	BAR+RA1+9	Veloc	Geschwindigkeit
	BAR+RA1+10	Accel	Beschleunigung
	BAR+RA1+11	StaFRR	Status Flag Reset Register
	BAR+RA1+12	MCW	Bewegungs Control Wort
	BAR+RA1+13	RActP	Istposition
	BAR+RA1+14	RSetP	Sollposition
	BAR+RA1+15	RActV	Istgeschwindigkeit
	BAR+RA1+16	RSetV	Sollgeschwindigkeit
	BAR+RA1+17	RIndP	Indexposition
	BAR+RA1+18	RIntTS	Integrationssumme
	BAR+RA1+19	RSigB	Signalisationregister
	BAR+RA2+0	Achse 2	
	BAR+RA2+19		
	BAR+RA3+0	Achse 3	
	BAR+RA3+19		
	BAR+RA _n +0	Achse n	
	BAR+RA _n +19		
		gemeinsame Register	Werden von den Funktionsblöcken als Zwischenspeicher benützt.

Belegung der Flag

Flagfeld-Konstante	Adresse	Symbol	Bezeichnung
Basisadresse		Achse 1	
Flag	BAF+FA1+0	OnDest	Zielpos. erreicht
	BAF+FA1+1	IPuls	Indeximpuls erfasst
	BAF+FA1+2	WrapOc	Positionsregister Überlauf
	BAF+FA1+3	ExcPEr	Positionsfehler
	BAF+FA1+4	BrkPos	Breakposition erreicht
	BAF+FA1+5	DplM	Anzeigeart auf PCA2.D14
			Funktionsbefehls-Flag
	BAF+FA1+6	FLdDR	Lade Zielposition relativ
	BAF+FA1+7	FLdDA	Lade Zielposition absolute
	BAF+FA1+8	FLdVR	Lade Geschwindigkeit relativ
	BAF+FA1+9	FLdVA	Lade Geschwindigkeit absolute
	BAF+FA1+34	FBackw	Rückwärts mit def. Geschwindigkeit
	BAF+FA2+0	Achse 2	
	BAF+FA2+34		
	BAF+FA3+0	Achse 3	
	BAF+FA3+34		
	BAF+FA _n +0	Achse n	
	BAF+FA _n +34		
		gemeinsame Flag	Werden von den Funktionsblöcken als Zwischenspeicher benutzt.

Belegung der Zähler

Von allen Achsen wird gemeinsam nur ein Zähler als Zwischenspeicher verwendet.

Zugriff des Anwenderprogramms auf Register und Flag

Die Adressierung der einzelnen Achsenparameter erfolgt mit symbolischen Namen (definiert in der H3DEF.SRC Datei). Die Parameter haben für alle Achsen den gleichen Namen. Zwischen den einzelnen Achsen kann unterschieden werden, indem zum Symbolname die Anfangsadresse des Parameterblocks für die jeweilige Achse dazu addiert wird. Ist nur der Symbolname angegeben, so sind automatisch die Parameter der Achse 1 adressiert. Die Anfangsadressen der Parameterblöcke sind mit den Konstanten RA_i (Registerblock-Konstante für die Achse i) und FA_i (Flagfeldkonstante für die Achse i) definiert. Wie nun konkret auf die Parameter der einzelnen Achsen zugegriffen wird, sollen nachfolgende Beispiele verdeutlichen.

In der H3-Software werden die symbolischen Namen wegen der besseren Lesbarkeit mit Gross- und Kleinbuchstaben geschrieben. Da der PCD-Assembler jedoch zwischen Gross- und Kleinschrift nicht unterscheidet, können die Namen im Anwenderprogramm beliebig, gross oder klein geschrieben werden.

Bevor ein Parameter in das H3-Modul geladen werden kann, muss vorgängig das entsprechende Register mit dem gewünschten Wert geladen werden.

Beispiel: Register "DestP" (Zielposition) laden für

```
- Achse 1  —> LD  R   DestP+RA1
                Wert

- Achse 3  —> LD  R   DestP+RA3
                Wert

- Achse i  —> LD  R   DestP+RAi
                Wert
```

Um nun diese Zielposition ins H3-Modul zu laden, muss die Funktion "Lade Zielposition" ausgeführt werden. Durch das Setzen des Flags "FLdDA" (Lade Zielposition absolut) wird das Register "DestP" vom Funktionsblock "AxHndlg" gelesen und ins H3-Modul geladen.

Beispiel: "Zielposition absolut" ins H3-Modul laden für

- Achse 1
 —> SET F FLdDA+FA1
- Achse 3 —> SET F FLdDA+FA3
- Achse n —> SET F FLdDA+FA_n

Nachdem eine Bewegung gestartet wurde, soll gewartet werden, bis die Zielposition erreicht ist. Dazu muss das Statusflag "OnDest" abgefragt werden.

Status Flag abfragen mit dem Anwenderprogramm für

- Achse 1 —> STH F OnDest+FA1
- Achse 3 —> STH F OnDest+FA3

7.2 Hauptfunktionsblöcke “AxInit” und “AxHndlg”

Die Kommunikation mit den H3-Modulen erfolgt ausschliesslich mit den zwei FB “AxInit” (Achsen-initialisierung) und “AxHndlg” (Achsenbearbeitung resp. Parametrierung).


Beim Aufruf dieser FB werden als Parameter die Nummer, Registerblockkonstante und Flagfeldkonstante der zu bearbeitenden Achse übergeben, damit die entsprechenden Daten im Speichermodul der PCD4 und das H3-Modul adressiert wird. Für jede Achse müssen diese zwei FB mit Angabe obengenannter Parameter aufgerufen werden.

AxInit

Funktionsblock: - **Axis Initialisation**
- Achsen Initialisierung

AxInit

Softwarepaket: PCD9.H3E1



Funktionsbeschreibung:

Mit diesem FB wird im H3-Modul eine Achse initialisiert. Bevor mit einer Achse gearbeitet werden kann, muss zuerst dieser FB einmal abgearbeitet werden. Er wird vorteilhaft im XOB 16 aufgerufen, da er so nur einmal abgearbeitet wird. Bei der Ausführung dieses FB werden automatisch eine Reihe von Funktionen ausgeführt. Ein Teil der Funktionen sind die gleichen wie sie auch mit dem Achsenbehandlungs FB “AxHndlg” ausgeführt werden können und sind deshalb an dieser Stelle nicht detailliert beschrieben.

Folgende Funktionen werden ausgeführt:

1. Reset des Controllers im H3-Modul

Dabei werden alle Bewegungs- (Beschleunigung, Geschwindigkeit, Zielposition und Breakposition) und PID-Parameter (inkl. Stellgröße) auf Null gesetzt. Ebenfalls wird die Istposition als Nullposition definiert.

2. Stellgrössenausgangsport-Initialisierung

Das Ausgangsport wird entsprechend dem Parameter "IMode" initialisiert. Die Konstante "IMode" muss in der H3DEF.SRC Datei entsprechend dem eingesetzten H3-Modul definiert sein.

- 3. **Wahl der Betriebsart** —> siehe Funktion "FSelOM"
- 4. **Laden des Positionsfehlers** —> siehe Funktion "FSetPER"
- 5. **Regelparameter laden** —> siehe Funktion "FLdRP"
- 6. **Regelparameter updaten** —> siehe Funktion "FUpDRP"
- 7. **Beschleunigung laden** —> siehe Funktion "FLdAA"
- 8. **Geschwindigkeit laden** —> siehe Funktion "FLdVA"
- 9. **Reset aller Funktions-Befehlsflag** —> siehe FB "AxHndlg"

Beispiel: Aufruf des Funktionsblockes für Achse 3

```
CFB      AxInit
         3          ; Achsennummer
         RA3       ; Registerblock Achse 3
         FA3       ; Flagfeld Achse 3
         IMode     ; Initialisation Mode
```

Beschreibung der Ein- und Ausgänge:

Falls nichts anderes angegeben, sind alle verwendeten symbolischen Namen in der H3DEF.SRC-Datei definiert und müssen unverändert übernommen werden.


Symbol	Bezeichnung/Funktion	Para- meter	Daten		
			Typ	Format	Wert
Ai	A chsennummer i Ai ist nicht als Symbol in der H3DEF.SRC-Datei definiert , es kann direkt eine Konstante eingegeben werden.	ja	K	Integer	1...32
RAi	R egisterblockkonstante A chse i	ja	K	Integer	$(i-1) * 20$
FAi	F lagfeldkonstante A chse i	ja	K	Integer	$(i-1) * 35$
IMode	I nitialisation M ode Stellgrössenausgang Initialisierung	ja	K	Integer	5H/6H
MCW	M otion C ontrol W ord Bewegungs Control Wort	nein	R	Binär	-
PosEr	P osition E rror Positionsfehler Einheit: Impulse	nein	R	Integer	0...32767
KProp	P roportional factor	nein	R	Integer	0...32767
KInt	I ntegral Factor	nein	R	Integer	0...32767
KDer	D erivative Factor Differentialfaktor	nein	R	Integer	0...32767
IntL	I ntegration L imit Integrationsgrenze	nein	R	Integer	0...32767
Sampl	S ampling I nterval Abtastzeit	nein	R	Integer	0...255
Veloc	V elocity Geschwindigkeit	nein	R	Integer	siehe Funktion "FLdVA"
Accel	A cceleration Beschleunigung	nein	R	Integer	siehe Funktion "FLdAA"
MCFac	M otion C ontrol F actor Maschinenfaktor	nein	R	Fliess- punkt	siehe Funktion "FLdDA"

AxHndlg

Funktionsblock: - **Axis Handling**
- Achsen Bearbeitung

AxHndlg

Softwarepaket: PCD9.H3E1



Funktionsbeschreibung:

Nachdem eine Achse mit dem FB "AxInit" initialisiert wurde, erfolgt die Kommunikation mit dem H3-Modul ausschliesslich mit diesem Funktionsblock. Die Achsenparameter können ins H3-Modul geladen, sowie von demselben gelesen werden. Auch Bewegungsbefehle werden dem Modul über diesen FB erteilt. Die Ein- und Ausgänge des FB lassen sich in folgende Gruppen aufteilen:

- Eingänge**
- FB-Parameter
 - Funktions-Befehlsflag
 - Achsenparameter Laderegister
 - H3-Modul

- Ausgänge**
- Achsen Statusflag
 - Achsenparameter Leseregister
 - H3-Modul

FB-Parameter

Durch die Übergabe von Achsennummer (A_i), Registerblockkonstante (RA_i) und Flagfeldkonstante (FA_i) beim Aufruf des FB, wird automatisch die richtige Achse im H3-Modul und die zugehörigen Achsen-
daten (Befehlsflag, Statusflag, Laderegister und Leseregister) im Speichermodul PCD4.R2.. adressiert.

Funktions-Befehlsflag

Durch setzen eines Befehlsflag im Anwenderprogramm kann eine bestimmte Funktion aktiviert werden.

(Z.B. laden einer Zielposition, Starten einer Bewegung usw.) Bei der Abarbeitung des FB werden alle Funktions-Befehlsflag abgefragt. Ist ein Flag gesetzt, so führt der FB unmittelbar nach dessen Abfrage eine Funktion aus. Diese wird realisiert indem ein Subfunktionsblock (hat den gleichen Namen wie das Befehlsflag, jedoch ohne vorangestellten Buchstabe F) aufgerufen wird. Nachdem diese Funktion ausgeführt ist, wird das Flag wieder zurückgesetzt. Jedes Flag ist einer Funktion zugeordnet. Ist kein Flag gesetzt, so wird der FB verlassen, ohne dass eine Funktion ausgeführt wurde.

Diese Befehlsflag sind für jede Achse separat im Speichermodul PCD4.R2.. abgelegt. Wie die Flag vom Anwender gesetzt werden, siehe vorangehendes Kapitel 7.1.5 .

Damit nach dem Aufstarten der PCD4 keine unbeabsichtigten Funktionen ausgeführt werden, werden die Befehlsflag mit dem Achseninitialisierungs-Funktionsblock "AxInit" automatisch zurückgesetzt.

Beschreibung der einzelnen Funktionen siehe Kapitel 7.4

Achsenparameter Laderegister

In den Laderegistern sind alle nötigen Parameter für den Betrieb einer Achse abgelegt. Die Register müssen vom Anwender mit den Werten für die Parameter geladen werden. Soll ein Parameter geladen werden, so muss die entsprechende Funktion aktiviert werden, welche den Wert vom Laderegister ins H3-Modul kopiert.

Achsen Statusflag

Bei jeder Abarbeitung des FB werden automatisch die Statusflag der Achse gelesen und in diese Flag kopiert. Der Status der Achse kann über diese Flag mit dem Anwenderprogramm abgefragt werden. Für die Bedeutung der einzelnen Flag siehe Beschreibung der Funktion "FResSF".

Achsenparameter Leseregister

Die Achsenparameter, die vom H3-Modul gelesen werden können, werden in die Leseregister kopiert.

H3-Modul

Steht symbolisch für den Achsencontroller im H3-Modul.

Aufruf des Funktionsblockes:

Aufruf des FB für die Achse 2

CFB	AxHndlg	
	2	; Achsennummer
	RA2	; Registerblock Achse 2
	FA2	; Flagfeld Achse 2

Programmstruktur und Anwendung der Funktionsblöcke "AxInit" und AxHndlg"

Das Anwenderprogramm für das H3-Modul lässt sich grob in 3 Teile aufteilen:

- Initialisierung der Achsen
- Zyklische Bearbeitung der Achsen
- Definition des Fahrprogrammes (Bewegungsablauf der Maschine)

a) Initialisierung der Achsen

Der erste Schritt in einem H3-Programm ist immer die Initialisierung der Achsen. Durch den Aufruf des FB "AxInit" im XOB 16 wird eine Achse initialisiert. Bei der Abarbeitung des FB werden mehrere Register gelesen, die vorgängig geladen werden müssen. Um die Werte für die Register zu bestimmen, müssen bereits verschiedene Daten des Antriebes bekannt sein (Siehe auch Kapitel 9. Anwendungsbeispiele). Nach der Ausführung des FB "AxInit" ist die Achse betriebsbereit.

b) Zyklische Bearbeitung der Achsen

Zur zyklischen Bearbeitung gehören all jene Aufgaben, die regelmässig ausgeführt werden. Deshalb werden diese Aufgaben in einem COB, der zyklisch bearbeitet wird, programmiert. Der Funktionsblock "AxHndlg" erledigt den gesamten Datenaustausch mit dem Controller auf dem H3-Modul. Mit den Funktions-Befehlsflag wird dem FB mitgeteilt, welche Aufgaben er auszuführen hat. Die Aufgabe des FB besteht also darin, laufend diese Befehlsflag abzufragen und die ihm erteilten Befehle auszuführen. Es ist deshalb naheliegend, den Funktionsblock in einem COB zu programmieren.

c) Definition des Fahrprogrammes

Da das Fahrprogramm eines Antriebes immer einem sequentiellen Ablauf entspricht, wird dieses in der bestens dazu geeigneten GRAFTEC-Struktur programmiert.


Der prinzipielle Ablauf ist immer gleich und beinhaltet folgende Schritte:



- es wird eine Bewegung definiert und gestartet (--> Step)
- es wird gewartet bis die Achse die Bewegung vollendet hat (--> Transition)
- nächste Bewegung
- warten
- usw.

Bei jeder nichterfüllten Transition wird das GRAFTEC-Programm verlassen und mit der zyklischen Programmbearbeitung weitergefahren.

--> Der FB "AxHndlg" wird aufgerufen und führt die ihm, in der GRAFTEC-Struktur, erteilten Aufgaben aus.
(Bewegungsparameter ins H3-Modul laden und die Bewegung starten)

Grobstruktur eines H3-Programmes mit den FB-Aufrufen





7.3. Übersicht der Funktionen

Folgende Funktionen können mit dem Achsenbearbeitungs-FB “AxHndlg” ausgeführt werden. Der angegebene Name bezeichnet das Flag, mit welchem die Funktion aktiviert wird.

Betriebsdefinitionen:

FSeIOM	Wahl der Betriebsart
FSetPE	Definition des Positionsfehlers

Parametereingaben für das Geschwindigkeitsprofil

FLdDA	Lade Zielposition absolut
FLdDR	Lade Zielposition relativ
FLdVA	Lade Geschwindigkeit absolut
FLdVR	Lade Geschwindigkeit relativ
FLdAA	Lade Beschleunigung absolut
FLdAR	Lade Beschleunigung relativ
FLdRP	Lade Regelparameter
FUpDRP	Aktiviere geladene Regelparameter

Fahrbefehle

FStart	Starte Bewegung oder übernehme neu geladene Parameter
FStop	Stoppe Bewegung
FMotOff	Regelung ausschalten
FSSStepV	Einzelschritt vorwärts
FSSStepB	Einzelschritt rückwärts
FForw	Vorwärts mit definierter Geschwindigkeit
FBackw	Rückwärts mit definierter Geschwindigkeit

Lesebefehle für Daten

FRdAP	Lese Istposition
FRdSP	Lese Sollposition
FRdAV	Lese Istgeschwindigkeit
FRdSV	Lese Sollgeschwindigkeit
FRdITS	Lese Integrationssumme
FRdIP	Lese Indexposition
FRdSR	Lese Signalregister


Hilfsfunktionen

FResSF	Reset Statusflag
FLdBPA	Lade Breakposition absolut
FLdBPR	Lade Breakposition relativ
FSetIP	Erfasse Indexposition
FSetZP	Setze Nullposition

Notizen:

7.4 Beschreibung der Funktionen

Um eine gute Übersicht zu bewahren, sind alle folgenden Funktionen nach dem gleichen Gestaltungsschema aufgebaut:



Es wird im folgenden die gleiche Reihenfolge benützt wie in der Übersicht Abschnitt 7.3.

Am Schluss dieses Handbuches finden Sie zudem eine alphabetische Auflistung aller hier benützten Namen und Symbole.


*) Zeigt an, dass der Name für ein Flag steht und die Funktion durch Setzen dieses Flag ausgeführt werden kann.

FSeIOM

Funktion : - Select Operation Mode
 - Wahl der Betriebsart

FSeIOM

Softwarepaket : PCD9.H3E1




Funktionsbeschreibung:

Mit dieser Funktion wird die Betriebsart der Achse definiert (Positionier- oder Drehzahlbetrieb). Die neu definierte Betriebsart ist erst nach Ausführen des nächsten Startbefehls "FStart" gültig.

Beschreibung der Ein- und Ausgänge:

Symbol	Bezeichnung / Funktion	Para- meter	Daten		
			Typ	Format	Wert
MCW	Motion Control Word Bewegungs Control Wort	nein	R	Binär	siehe folgende Seite

Bedeutung des Bewegungs Control Wortes "MCW":



Die Funktion liest nur Bit 11 und 12 des Registers "MCW"

Bit 11: 0 --> Positionierbetrieb
 1 --> Drehzahlbetrieb


Bit 12: 0 --> rückwärts
 1 --> vorwärts

FSetPE

Funktion : - **Set Position Error**
 - Definiere Positionsfehler

FSetPE

Softwarepaket : PCD9.H3E1



Funktionsbeschreibung:


Mit dieser Funktion wird die maximale Differenz (wird auch Schleppabstand genannt) zwischen der Soll- und Istposition festgelegt. Erreicht die Differenz (Betrag) den mit dieser Funktion definierten Wert, so wird das Statusflag "ExcPEr" gesetzt. Im Register "MCW" wird angegeben ob im Fehlerfall nur das Statusflag gesetzt, oder zusätzlich auch die Regelung ausgeschaltet wird (Stellgrössenausgang gleich Null).

Ein Positionsfehler signalisiert ernsthafte Probleme und kann so überwacht werden.

Beschreibung der Ein- und Ausgänge:

Symbol	Bezeichnung / Funktion	Parameter	Daten		
			Typ	Format	Wert
PosEr	Position Error Positionsfehler	nein	R	Integer	0.. 32'767 Imp.
MCW	Motion Control Word Bewegungs Control Wort	nein	R	Binär	siehe folgende Seite

Bedeutung des Bewegungs Control Wortes "MCW":



Die Differenz zwischen Soll- und Istposition wird direkt in Encoderimpulsen eingegeben. Es ist zu beachten, dass im Positionsdecoder eine Impulsvervierfachung (durch Auswertung der Flanken) der Encoderimpulse erzeugt wird.

Beispiel:


Soll die Differenz maximal 500 Encoderimpulse betragen, so muss in das Register "PosEr" der Wert $4 \cdot 500 = 2'000$ Impulse geladen werden.

FLdDA

Funktion : - **Load Destination Absolute**
 - Lade Zielposition absolut

FLdDA

Softwarepaket : PCD9.H3E1



Funktionsbeschreibung:

Mit dieser Funktion wird eine Zielposition absolut in ein Zwischenregister auf dem H3-Modul geladen. Absolut laden heisst, der Wert ist bezogen auf die Nullposition. Die neue geladene Position wird vom H3-Modul erst beim nächsten Startbefehl "FStart" ins Arbeitsregister übernommen.

Beschreibung der Ein- und Ausgänge:

Symbol	Bezeichnung / Funktion	Para- meter	Daten		
			Typ	Format	Wert
DestP	Destination Position Zielposition Wert: [-2 ³⁰ ..+(2 ³⁰ -1)]/k*10 ⁻³ Einheit: bestimmt durch k	nein	R	Integer	--
MCFac	Motion Control Factor Maschinenfaktor	nein	R	Fl.Punkt	0.. 9,223371*10 ¹⁸

Maschinenfaktor k in Register "MCFac":

Mit diesem Faktor k wird die Einheit für die Eingabe einer Zielposition, Geschwindigkeit und Beschleunigung bestimmt. Der Faktor errechnet sich aus der Encoderauflösung und der Übersetzung der Mechanik. Der Faktor k muss berechnet und in das Register "MCFac" geladen werden. Das Register wird von mehreren Funktionen zur Umrechnung eines metrischen Masses in Encoderimpulse und umgekehrt gelesen.

$$\text{Es gilt: } k = \frac{4 \cdot \text{In}}{s}$$

wobei In: Impulse / Umdrehung (Encoderauflösung)
 s : Weg / Umdrehung (Spindelsteigung und Getriebe)

Mit der Einheit für den Weg wird zugleich auch die Einheit für die Eingabe einer Position, Geschwindigkeit und Beschleunigung festgelegt.

Beispiel:

Spindel mit 3mm Steigung
 Encoderauflösung 1000 Imp. / Umdr.

Es soll eine Zielposition von 60mm angefahren werden und die Eingabe (respektive Auflösung) der Position soll in μm erfolgen.

$$k = \frac{4 \cdot \text{In}}{s} = \frac{4 \cdot 1000 \text{ Imp./Umdr.}}{3000 \mu\text{m/Umdr.}} = 1,33333 \text{ Imp./}\mu\text{m}$$

Eingaberegister "DestP" = 60000 μm

Für obiges Beispiel soll die Position in einer Einheit von 1/10 mm eingegeben werden:

$$k = \frac{4 \cdot \text{In}}{s} = \frac{4 \cdot 1000 \text{ Imp./Umdr.}}{30 \text{ 1/10mm / Umdr.}} = 133,333 \text{ Imp./ 1/10mm}$$


Eingaberegister "DestP" = 600 1/10mm

FLdDR

Funktion : - **Load Destination Relative**
 - Lade Zielposition relativ

FLdDR

Softwarepaket : PCD9.H3E1



Funktionsbeschreibung:

Mit dieser Funktion wird eine Zielposition relativ in ein Zwischenregister auf dem H3-Modul geladen. Relativ laden heisst, der Wert ist bezogen auf die momentane Zielposition. Die neue geladene Position wird vom H3-Modul erst beim nächsten Startbefehl "FStart" ins Arbeitsregister übernommen.

Beschreibung der Ein- und Ausgänge:

Symbol	Bezeichnung / Funktion	Parameter	Daten		
			Typ	Format	Wert
DestP	Destination Position Zielposition Wert: [-2 ³⁰ ..+(2 ³⁰ -1)]/k*10 ⁻³ Einheit: bestimmt durch k	nein	R	Integer	--
MCFac	Motion Control Factor Maschinenfaktor	nein	R	Fl.Punkt	0.. 9,223371*10 ¹⁸

Nach der Initialisierung des Moduls darf für die erste Bewegung der Achse nur eine absolute Zielposition geladen werden. Wird eine relative Position geladen, so erzeugt der H3-Controller einen "Command Error".

Maschinenfaktor k in Register "MCFac":

Der Faktor hat die gleiche Bedeutung wie bei der Funktion "FLdDA":

Beispiel:

Spindel mit 3mm Steigung
Encoderauflösung 1000 Imp. / Umdr.

Es soll relativ eine Strecke von -60mm gefahren werden und die Eingabe (respektive Auflösung) der Position soll in μm erfolgen.

$$k = \frac{4 \cdot \text{In}}{s} = \frac{4 \cdot 1000 \text{ Imp./Umdr.}}{3000 \mu\text{m/Umdr.}} = 1,33333 \text{ Imp./}\mu\text{m}$$


Eingaberegister "DestP" = -60000 μm

FLdVA

Funktion : - **Load Velocity Absolute**
 - Lade Geschwindigkeit absolut

FLdVA

Softwarepaket : PCD9.H3E1



Funktionsbeschreibung:

Mit dieser Funktion wird eine Geschwindigkeit absolut in ein Zwischenregister auf dem H3-Modul geladen. Absolut laden heisst, der Wert ist bezogen auf Null. Die neue geladene Geschwindigkeit wird vom H3-Modul erst beim nächsten Startbefehl ins Arbeitsregister übernommen.

Beschreibung der Ein- und Ausgänge:

Symbol	Bezeichnung / Funktion	Parameter	Daten		
			Typ	Format	Wert
Veloc	Velocity Geschwindigkeit Wert: [0..+(2 ³⁰ -1)]/k*22348*10 ⁻⁶ Einheit: bestimmt durch k	nein	R	Integer	--
MCFac	Motion Control Factor Maschinenfaktor	nein	R	Fl.Punkt	0.. 9,223371*10 ¹⁸

Maschinenfaktor k in Register "MCFac" :

Der Faktor k hat die gleiche Bedeutung wie bei der Funktion "FLdDA". Beachte, dass dieser Faktor für die Zielposition, Geschwindigkeit und Beschleunigung vom gleichen Register gelesen wird. Es ist deshalb sinnvoll für die Eingabe dieser Parameter die gleichen Einheiten zu wählen.

Beispiel:

Spindel mit 3mm Steigung
Encoderauflösung 1000 Imp. / Umdr.

Es soll eine Zielposition mit einer Geschwindigkeit von 0,1m/s angefahren werden und die Eingabe (respektive Auflösung) soll in mm/s erfolgen.

$$k = \frac{4 \cdot I_n}{s} = \frac{4 \cdot 1000 \text{ Imp./Umdr.}}{3 \text{ mm/Umdr.}} = 1333,3 \text{ Imp./mm}$$


Eingaberegister "Veloc" = 100 mm/s

FLdVR

Funktion : - **Load Velocity Relative**
 - Lade Geschwindigkeit relativ

FLdVR

Softwarepaket : PCD9.H3E1



Funktionsbeschreibung:

Mit dieser Funktion wird eine Geschwindigkeit relativ in ein Zwischenregister auf dem H3-Modul geladen. Relativ laden heisst, der Wert ist bezogen auf die momentane Sollgeschwindigkeit. Die neue geladene Geschwindigkeit wird vom H3-Modul erst beim nächsten Startbefehl ins Arbeitsregister übernommen.

Beschreibung der Ein- und Ausgänge:

Symbol	Bezeichnung / Funktion	Parameter	Daten		
			Typ	Format	Wert
Veloc	Velocity Geschwindigkeit Wert: [-2 ³⁰ ..+(2 ³⁰ -1)]/k*22348*10 ⁻⁶ Einheit: bestimmt durch k	nein	R	Integer	--
MCFac	Motion Control Factor Maschinenfaktor	nein	R	Fl.Punkt	0.. 9,223371*10 ¹⁸

Nach der Initialisierung des Modules darf für die erste Bewegung der Achse nur eine absolute Geschwindigkeit geladen werden. Wird eine relative Geschwindigkeit geladen, so erzeugt der H3-Controller einen "Command Error".

Maschinenfaktor k in Register "MCFac" :

Der Faktor k hat die gleiche Bedeutung wie bei der Funktion "FLdDA". Beachte, dass dieser Faktor für die Zielposition, Geschwindigkeit und Beschleunigung vom gleichen Register gelesen wird. Es ist deshalb sinnvoll für die Eingabe dieser Parameter die gleichen Einheiten zu wählen.

Beispiel:

Spindel mit 3mm Steigung
Encoderauflösung 1000 Imp. / Umdr.

Es soll eine Geschwindigkeit relativ von -0,1m/s geladen werden und die Eingabe (respektive Auflösung) soll in mm/s erfolgen.

$$k = \frac{4 \cdot \text{In}}{\text{s}} = \frac{4 \cdot 1000 \text{ Imp./Umdr.}}{3 \text{ mm/Umdr.}} = 1333,3 \text{ Imp./mm}$$


Eingaberegister "Veloc" = -100 mm/s

FLdAA

Funktion : - **Load Acceleration Absolute**
 - Lade Beschleunigung absolut

FLdAA

Softwarepaket : PCD9.H3E1



Funktionsbeschreibung:

Mit dieser Funktion wird eine Beschleunigung absolut in ein Zwischenregister auf dem H3-Modul geladen. Absolut laden heisst, der Wert ist bezogen auf Null. Die neue geladene Beschleunigung wird vom H3-Modul erst beim nächsten Startbefehl ins Arbeitsregister übernommen. Die Funktion darf zwar während einer Bewegung ausgeführt werden, jedoch ein Startbefehl "FStart", welcher den H3-Controller veranlasst mit der neu geladenen Beschleunigung zu arbeiten, darf erst nach einer vollendeten Bewegung (kann auch durch einen Stopbefehl erfolgen) ausgeführt werden.

Beachte : Beim Aufruf dieser Funktion wird der Befehl "FMotOff" ausgeführt bevor die Beschleunigung geladen wird.
 --> Die Regelung ist ausgeschaltet nachdem diese Funktion ausgeführt ist.
 --> Regelung wieder einschalten mit "FStart".

Beschreibung der Ein- und Ausgänge:

Symbol	Bezeichnung / Funktion	Parameter	Daten		
			Typ	Format	Wert
Accel	Acceleration Beschleunigung Wert: [0..+(2 ³⁰ -1)]/k*76206*10 ⁻⁹ Einheit: bestimmt durch k	nein	R	Integer	--
MCFac	Motion Control Factor Maschinenfaktor	nein	R	Fl.Punkt	0.. 9,223371*10 ¹⁸

Maschinenfaktor k in Register "MCFac" :

Der Faktor k hat die gleiche Bedeutung wie bei der Funktion "FLdDA". Beachte, dass dieser Faktor für die Zielposition, Geschwindigkeit und Beschleunigung vom gleichen Register gelesen wird. Es ist deshalb sinnvoll für die Eingabe dieser Parameter die gleichen Einheiten zu wählen.

Beispiel:

Spindel mit 3mm Steigung
Encoderauflösung 1000 Imp. / Umdr.

Es soll mit einer Beschleunigung von 0,005 m/s² beschleunigt werden und die Eingabe (respektive Auflösung) soll in mm/s² erfolgen.

$$k = \frac{4 \cdot \text{In}}{s} = \frac{4 \cdot 1000 \text{ Imp./Umdr.}}{3 \text{ mm/Umdr.}} = 1333,3 \text{ Imp./mm}$$


Eingaberegister "Accel" = 5 mm/s²

FLdAR

Funktion : - **Load Acceleration Relative**
 - Lade Beschleunigung relativ

FLdAR

Softwarepaket : PCD9.H3E1



Funktionsbeschreibung:

Mit dieser Funktion wird eine Beschleunigung relativ in ein Zwischenregister auf dem H3-Modul geladen. Relativ laden heisst, der Wert ist bezogen auf die momentane Sollbeschleunigung. Die neue geladene Beschleunigung wird vom H3-Modul erst beim nächsten Startbefehl ins Arbeitsregister übernommen. Die Funktion darf zwar während einer Bewegung ausgeführt werden, jedoch ein Startbefehl "FStart", welcher den H3-Controller veranlasst mit der neu geladenen Beschleunigung zu arbeiten, darf erst nach einer vollendeten Bewegung (kann auch durch einen Stopbefehl erfolgen) ausgeführt werden.

Beachte : Beim Aufruf dieser Funktion wird der Befehl "FMotOff" ausgeführt bevor die Beschleunigung geladen wird.

- > Die Regelung ist ausgeschaltet nachdem diese Funktion ausgeführt ist.
- > Regelung wieder einschalten mit "FStart".

Beschreibung der Ein- und Ausgänge:

Symbol	Bezeichnung / Funktion	Parameter	Daten		
			Typ	Format	Wert
Accel	Acceleration Beschleunigung Wert: $[-2^{30} .. +(2^{30} - 1)]/k * 76206 * 10^{-9}$ Einheit: bestimmt durch k	nein	R	Integer	--
MCFac	Motion Control Factor Maschinenfaktor	nein	R	Fl.Punkt	0.. $9,223371 * 10^{18}$

Nach der Initialisierung des Modules darf für die erste Bewegung der Achse nur eine absolute Beschleunigung geladen werden. Wird eine relative Beschleunigung geladen, so erzeugt der H3-Controller einen "Command Error".

Maschinenfaktor k in Register "MCFac" :


Der Faktor k hat die gleiche Bedeutung wie bei der Funktion "FLdDA". Beachte, dass dieser Faktor für die Zielposition, Geschwindigkeit und Beschleunigung vom gleichen Register gelesen wird. Es ist deshalb sinnvoll für die Eingabe dieser Parameter die gleichen Einheiten zu wählen.

FLdRP

Funktion : - Load Regulator Parameter
 - Lade Regelparameter

FLdRP

Softwarepaket : PCD9.H3E1



Funktionsbeschreibung:

Mit dieser Funktion werden die Regelparameter aus den Achsenregistern in Zwischenregister auf dem H3-Modul geladen. Der Regler übernimmt die Werte in die Arbeitsregister nachdem die Funktion "FUpDRP" ausgeführt wurde.

Beschreibung der Ein- und Ausgänge:

Symbol	Bezeichnung / Funktion	Parameter	Daten		
			Typ	Format	Wert
KProp	Proportional Factor Proportionalfaktor	nein	R	Integer	0.. 32'767
KInt	Integral Factor Integalfaktor	nein	R	Integer	0.. 32'767
KDer	Derivative Factor Differentialfaktor	nein	R	Integer	0.. 32'767
IntL	Integration Limit Integrationsgrenze	nein	R	Integer	0.. 32'767
Sampl	Sampling Interval derivative term Abtastzeit Differentialteil	nein	R	Integer	0.. 255

Die Abtastzeit vom Differentialteil kann in Schritten von 341,33µs programmiert werden.

$$\text{Abtastzeit} = (n+1) * 341,33\mu\text{s}$$

Die Zahl n wird in das Register "Sampl" geladen.

Beispiel: Die Abtastzeit soll 1024µs betragen.

$$\text{--> Register "Sampl"} = 2$$

Die Abtastzeit für den Porportional- und Integralteil beträgt 341,33µs und kann nicht programmiert werden.


Wird ein Wert ausserhalb des erlaubten Wertebereichs in die Register geladen, so wird beim Ausführen der Funktion ein Befehls-Error erzeugt.

FUpDRP

Funktion : - **Up Date Regulator Parameter**
 - Lade Regelparameter

FUpDRP

Softwarepaket : PCD9.H3E1

**Funktionsbeschreibung:**


Mit dieser Funktion wird ein Update der Regelparameter ausgeführt. Der Regler im H3-Modul übernimmt die mit der Funktion "FLDRP" geladenen Parameter von den Zwischenregistern in die Arbeitsregister.

FStart

Funktion : - **Start** motion
 - Starte Bewegung

FStart


Softwarepaket : PCD9.H3E1



Funktionsbeschreibung:

Mit dieser Funktion kann eine Bewegung gestartet, oder der Controller im H3-Modul veranlasst werden mit einem neu geladenen Bewegungsparameter (z.B. eine Geschwindigkeit) zu arbeiten. Wird während der Bewegung eine neue Beschleunigung geladen, so darf ein Startbefehl erst ausgeführt werden, nachdem die Bewegung abgeschlossen ist.

Untenstehendes Diagramm zeigt, welche Bewegungsparameter erst nach einem Startbefehl vom H3-Controller in die Arbeitsregister übernommen werden.




FStop

Funktion : - **Stop** motion
 - Stoppe Bewegung

FStop

Softwarepaket : PCD9.H3E1




Funktionsbeschreibung:

Mit dieser Funktion kann eine Bewegung zu einem beliebigen Zeitpunkt gestoppt werden. Der Stop erfolgt mit der in Register "MCW" definierten Stopart. Das Statusflag "OnDest" wird nach einem ausgeführten Stop gesetzt.

Beschreibung der Ein- und Ausgänge:

Symbol	Bezeichnung / Funktion	Parameter	Daten		
			Typ	Format	Wert
MCW	Motion Control Word Bewegungs Control Wort	nein	R	Binär	siehe folgende Seite

Bedeutung des Bewegungs Control Wortes "MCW":




Die Funktion liest nur Bit 8 bis 10 vom Register "MCW"

- Bit 8 = "1" Bei einem Stopbefehl wird die Regelung ausgeschaltet. D.h. die Stellgrösse wird auf Null gesetzt.
- Bit 9 = "1" Bei einem Stopbefehl wird mit der maximalen Verzögerung gebremst, indem im Arbeitsregister des H3-Controllers die Sollposition gleich der Istposition gesetzt wird.
- Bit 10 = "1" Bei einem Stopbefehl wird mit der definierten Verzögerung (=negative Beschleunigung) gebremst.

Gleichzeitig darf immer nur eines der 3 Bit aktiv ("1") sein. Nach einem Stop verliert der Controller die zuletzt geladene Zielposition nicht. Bevor allerdings die unterbrochene Bewegung, ohne einen neuen Parameter (Zielposition, Geschwindigkeit oder Beschleunigung) zu laden, fortgesetzt werden kann, muss zuerst die Betriebsart ("FSelOM") neu geladen werden.

Untenstehendes Liniendiagramm zeigt die drei Stoparten.




FMotOff

Funktion : - **Motor Off**
- Motor Aus

FMotOff

Softwarepaket : PCD9.H3E1

**Funktionsbeschreibung:**


Mit dieser Funktion wird die Regelung ausgeschaltet. D.h. der Stellgrössen-
ausgang wird Null gesetzt. Der Befehl "FMotOff" hat die gleiche Funktion
wie der Befehl "FStop" wenn das Bit 8 im Register "MCW" gesetzt ist.

FSStepF

Funktion : - **Single Step Forward**
 - Einzelschritt vorwärts

FSStepF

Softwarepaket : PCD9.H3E1



Funktionsbeschreibung:

Mit dieser Funktion wird ein Einzelimpuls in die positive Bewegungsrichtung gefahren. Es wird relativ eine Zielposition von +1 Impuls geladen und die Bewegung gestartet. Bei der Ausführung muss der Wertebereich der Zielposition beachtet werden. Die Funktion darf nicht ausgeführt werden, wenn die absolute Zielposition die positive Grenze des Wertebereichs erreicht hat.


Beachte: 1 Impuls entspricht 1/4 Encoderteilung (Impulsvervierfachung am Positionsdecoder).

FSStepB

Funktion : - **Single Step Backwards**
 - Einzelschritt rückwärts

FSStepB

Softwarepaket : PCD9.H3E1

**Funktionsbeschreibung:**

Mit dieser Funktion wird ein Einzelimpuls in die negative Bewegungsrichtung gefahren. Es wird relativ eine Zielposition von -1 Impuls geladen und die Bewegung gestartet. Bei der Ausführung muss der Wertebereich der Zielposition beachtet werden. Die Funktion darf nicht ausgeführt werden, wenn die absolute Zielposition die negative Grenze des Wertebereichs erreicht hat.


Beachte: 1 Impuls entspricht ¼ Encoderteilung (Impulsvervierfachung am Positionsdecoder).

FForw

Funktion : - **F**orward with defined velocity
 - Vorwärts mit definierter Geschwindigkeit

FForw

Softwarepaket : PCD9.H3E1



Funktionsbeschreibung:


Mit dieser Funktion wird mit der zuletzt geladenen Geschwindigkeit in die positive Bewegungsrichtung gefahren. Um die Bewegung wieder zu stoppen, muss ein manueller Stopbefehl ausgeführt werden. Die Funktion wird realisiert, indem die grösstmögliche, positive Zielposition geladen und dann ein Startbefehl erteilt wird.

FBackw

Funktion : - **Backwards** with defined velocity
 - Rückwärts mit definierter Geschwindigkeit

FBackw

Softwarepaket : PCD9.H3E1

**Funktionsbeschreibung:**


Mit dieser Funktion wird mit der zuletzt geladenen Geschwindigkeit in die negative Bewegungsrichtung gefahren. Um die Bewegung wieder zu stoppen, muss ein manueller Stopbefehl ausgeführt werden. Die Funktion wird realisiert, indem die grösstmögliche, negative Zielposition geladen und dann ein Startbefehl erteilt wird.

FRdAP

Funktion : - **Read Actual Position**
 - Lese Istposition

FRdAP

Softwarepaket : PCD9.H3E1



Funktionsbeschreibung:

Die Funktion liest die Istposition vom H3-Modul und kopiert diese in das Register "RActP".

Beschreibung der Ein- und Ausgänge:

Symbol	Bezeichnung / Funktion	Parameter	Daten		
			Typ	Format	Wert
RActP	Register Actual Position Register Istposition Wert: $[-2^{30}..+(2^{30}-1)]/k*10^{-3}$ Einheit: bestimmt durch k	nein	R	Integer	--
MCFac	Motion Control Factor Maschinenfaktor	nein	R	Fl.Punkt	0.. $9,223371*10^{18}$

Maschinenfaktor k in Register "MCFac":


Der Faktor k hat die gleiche Bedeutung wie bei der Funktion "FLdDA". Das Register "MCFac" wird von der obigen Funktion gelesen und zur Umrechnung der Position von Anzahl Impulsen in ein metrisches Mass benutzt.

FRdSP

Funktion : - **Read Setpoint Position**
 - Lese Sollposition

FRdSP

Softwarepaket : PCD9.H3E1



Funktionsbeschreibung:

Die Funktion liest die momentane Sollposition am Ausgang des Generators für das Geschwindigkeitsprofil und kopiert diese in das Register "RSetP". Die Differenz dieser Sollposition und der Istposition wird dem PID-Regler zugeführt.

Beschreibung der Ein- und Ausgänge:

Symbol	Bezeichnung / Funktion	Parameter	Daten		
			Typ	Format	Wert
RSetP	Register Setpoint Position Register Sollposition Wert: $[-2^{30}..+(2^{30}-1)]/k*10^{-3}$ Einheit: bestimmt durch k	nein	R	Integer	--
MCFac	Motion Control Factor Maschinenfaktor	nein	R	Fl.Punkt	0.. $9,223371*10^{18}$

Maschinenfaktor k in Register "MCFac":


Der Faktor k hat die gleiche Bedeutung wie bei der Funktion "FLdDA". Das Register "MCFac" wird von der obigen Funktion gelesen und zur Umrechnung der Position von Anzahl Impulsen in ein metrisches Mass benutzt.

FRdAV

Funktion : - **Read Actual Velocity**
 - Lese Istgeschwindigkeit

FRdAV

Softwarepaket : PCD9.H3E1



Funktionsbeschreibung:

Die Funktion liest die Istgeschwindigkeit der Achse vom H3-Modul und kopiert diese in das Register "RActV".
 Vom Controller im H3-Modul können jedoch nur die 14 höherwertigen Bit der Istgeschwindigkeit ausgelesen werden. Für kleine Geschwindigkeiten kann deshalb kein vernünftiger Wert gelesen werden und es empfiehlt sich, an Stelle der Ist-, die Sollgeschwindigkeit auszulesen.

Beschreibung der Ein- und Ausgänge:

Symbol	Bezeichnung / Funktion	Parameter	Daten		
			Typ	Format	Wert
RActV	Register Actual Velocity Register Istgeschwindigkeit Wert: $[0..+(2^{30}-1)]/k*22348*10^{-6}$ Einheit: bestimmt durch k	nein	R	Integer	--
MCFac	Motion Control Factor Maschinenfaktor	nein	R	Fl.Punkt	0.. $9,223371*10^{18}$

Maschinenfaktor k in Register "MCFac":


Der Faktor k hat die gleiche Bedeutung wie bei der Funktion "FLdDA". Das Register "MCFac" wird von der obigen Funktion gelesen und zur Umrechnung der Geschwindigkeit von Anzahl Impulsen/sec. in ein metrisches Mass benutzt.

FRdSV

Funktion : - **Read Setpoint Velocity**
 - Lese Sollgeschwindigkeit

FRdSV

Softwarepaket : PCD9.H3E1



Funktionsbeschreibung:

Die Funktion liest die momentane Sollgeschwindigkeit vom Profilgenerator und kopiert diese in das Register "RSetV".

Beschreibung der Ein- und Ausgänge:

Symbol	Bezeichnung / Funktion	Para- meter	Daten		
			Typ	Format	Wert
RSetV	Register Setpoint Velocity Register Sollgeschwindigkeit Wert: $[0..+(2^{30}-1)]/k*22348*10^{-6}$ Einheit: bestimmt durch k	nein	R	Integer	--
MCFac	Motion Control Factor Maschinenfaktor	nein	R	Fl.Punkt	0.. $9,223371*10^{18}$

Maschinenfaktor k in Register "MCFac":


Der Faktor k hat die gleiche Bedeutung wie bei der Funktion "FLdDA". Das Register "MCFac" wird von der obigen Funktion gelesen und zur Umrechnung der Geschwindigkeit von Anzahl Impulsen/sec. in ein metrisches Mass benutzt.

FRdITS

Funktion : - **Read Integration Term Sum**
 - Lese Integrationssumme

FRdITS

Softwarepaket : PCD9.H3E1



Funktionsbeschreibung:

Die Funktion liest den Integrationswert ($k_i \cdot \sum e[n]$) des PID-Reglers und kopiert diesen in das Register "RIntS". Die Funktion wird vor allem für die Abstimmung der Regelparameter während der Inbetriebnahme angewendet.

Beschreibung der Ein- und Ausgänge:


Symbol	Bezeichnung / Funktion	Parameter	Daten		
			Typ	Format	Wert
RIntTS	Register Integration Term Sum Register Integrationssumme Wert: Der Wert liegt im Bereich, der mit der Funktion "FLdRP" definierten Integrationsgrenze (Reg. "IntL")	nein	R	Integer	--

FRdIP

Funktion : - **Read Index Position**
 - Lese Indexposition

FRdIP

Softwarepaket : PCD9.H3E1



Funktionsbeschreibung:

Die Funktion liest die Indexposition aus dem Indexpositionsregister vom H3-Modul und kopiert diese in das Register "RIndP" (siehe auch Funktion "FSetIP").

Beschreibung der Ein- und Ausgänge:

Symbol	Bezeichnung / Funktion	Parameter	Daten		
			Typ	Format	Wert
RIndP	Register Index Position Register Indexposition Wert: $[(-2^{30}..+(2^{30}-1)]/k*10^{-3}$ Einheit: bestimmt durch k	nein	R	Integer	--
MCFac	Motion Control Factor Maschinenfaktor	nein	R	Fl.Punkt	0.. $9,223371*10^{18}$

Maschinenfaktor k in Register "MCFac":


Der Faktor k hat die gleiche Bedeutung wie bei der Funktion "FLdDA". Das Register "MCFac" wird von der obigen Funktion gelesen und zur Umrechnung der Position von Anzahl Impulsen in ein metrisches Mass benutzt.

FRdSR

Funktion : - **Read Signal Register**
 - Lese Signalregister

FRdSR

Softwarepaket : PCD9.H3E1



Funktionsbeschreibung:

Mit dieser Funktion kann das Signalregister einer Achse vom H3-Modul gelesen werden.

Beschreibung der Ein- und Ausgänge:

Symbol	Bezeichnung / Funktion	Para- meter	Daten		
			Typ	Format	Wert
RSigB	Register Signalisation Bits Register Signalisationsbit	nein	R	Integer	siehe folgende Seite

Die einzelnen Bit im Register "RSigB" haben die folgende Bedeutung:

- Bit 0: wird "1" gesetzt, nachdem die Funktion "SetIP" (setze Index Position) ausgeführt wurde. Das Bit wird zurückgesetzt, nachdem die nächste Indexposition (Indeximpuls) erfasst wurde.
- Bit 1: keine Bedeutung
- Bit 2 bis 6: zeigen den Zustand der Statusflag (siehe Funktion "FResSF").
- Bit 7: wird "1" gesetzt, wenn die Regelung ausgeschaltet ist (Stellgrössenausgang = 0). Die Regelung wird durch folgende Ereignisse ausgeschaltet:
- Einschalten der Speisung
 - Nach Abarbeitung des FB "AxInit"
 - Bei einer Positionsfehlerüberschreitung (falls so definiert)
 - Ausführen der Funktion "MotOff" (Motor Aus Befehl)
 - Ausführen der Funktion "FStop" (wenn Stopart so definiert)
- Das Bit wird mit dem nächsten Startbefehl ("FStart") zurückgesetzt.
- Bit 8: wird "1" gesetzt beim Einschalten der Speisung oder wenn der Stellgrössenausgang mit FB "AxInit" als PWM-Ausgang definiert wird. Das Bit wird zurückgesetzt, wenn der Ausgang mit FB "AxInit" als $\pm 10V$ Analogausgang definiert wird.
- Bit 9: zeigt die definierte Massnahme bei einem Überschreiten des maximalen Positionsfehlers.
- "0" --> nur das Statusflag "ExcEr" wird gesetzt
"1" --> das Statusflag wird gesetzt und die Regelung ausgeschaltet
- Bit 10: wird "1" gesetzt, wenn der Generator das errechnete Geschwindigkeitsprofil beendet hat. Das Bit wird beim nächsten Startbefehl ("FStart") zurückgesetzt.
- Bit 11: zeigt die mit Funktion "FSeIOM" gewählte Betriebsart an.
- "0" --> Positionier-Betrieb
"1" --> Drehzahl-Betrieb
- Setzen und Rücksetzen des Bit erfolgt jeweils erst beim nächsten Startbefehl.


- Bit 12: zeigt die Drehrichtung im Drehzahlbetrieb an.
"0" --> vorwärts
"1" --> rückwärts
Setzen und Rücksetzen des Bit erfolgt jeweils erst beim nächsten Startbefehl.
- Bit 13: keine Bedeutung
- Bit 14: zeigt an, dass mit den Funktionen "FLdAA/R" eine neue Beschleunigung geladen wurde.
Das Bit wird beim nächsten Startbefehl zurückgesetzt.
- Bit 15 bis 31: keine Bedeutung

FResSF

Funktion : - **Reset Status Flag**
 - Reset Status Flag

FResSF

Softwarepaket : PCD9.H3E1



Funktionsbeschreibung:


Mit dieser Funktion werden die Statusflag einer Achse zurückgesetzt. Die Flag können einzeln oder alle gleichzeitig zurückgesetzt werden.

Beschreibung der Ein- und Ausgänge:

Symbol	Bezeichnung / Funktion	Para- meter	Daten		
			Typ	Format	Wert
StaFRR	Status Flag Reset Register Rückstellregister für Statusbits	nein	R	Binär	siehe folgende Seite

Die Funktion liest aus dem Register "StaFRR", welche Statusflag zurückgesetzt werden sollen. Das Flag wird zurückgesetzt, wenn das entsprechende Bit im Register Null ist.

Bedeutung des Registers "StaFRR" :



Bedeutung der Statusflag:

"OnDest" **On Destination** / Zielposition erreicht

Wird durch folgende Ereignisse "1" gesetzt:

- der Generator hat das errechnete Geschwindigkeitsprofil beendet. Infolge falsch eingestellter Parameter oder mechanischer Probleme kann es passieren, dass der Motor noch nicht endgültig in der Zielposition ist und das Flag trotzdem gesetzt wird, da der Generator das Sollprofil bereits beendet hat.
 - die Regelung ist ausgeschaltet (z.B. nach der Funktion "FMotOff")
 - nach einem manuellen Stop (Funktion "FStop")
- Das Flag wird bei einem Startbefehl (Funktion "FStart") automatisch zurückgesetzt

"IPuls" **Index Puls** / Indeximpuls erfasst

Wird "1" gesetzt, wenn ein Indeximpuls erfasst wurde und die Istposition in das Indexpositionsregister im H3-Modul geschrieben wurde (siehe auch Funktion "FSetIP").

"WrapOc" **Wraparound Occured** / Positionsregister-Überlauf

Wird "1" gesetzt, wenn es einen Überlauf des Positionsregisters gibt. Einen Überlauf kann es im drehzahlgeregelten Betrieb geben.

"ExcPEr" **Excessive Position Error** / Positionsfehlerüberschreitung

Wird "1" gesetzt, wenn der Betrag des Positionsfehlers den mit der Funktion "FSetPE" definierten Wert überschreitet.

"BrkPos" **Break Position** / Breakposition


Wird "1" gesetzt, sobald die Istposition die mit Funktion "FLdBPA/R" geladene Breakposition über- oder unterschreitet.

FLdBPA

Funktion : - **Load Break Position Absolute**
 - Lade Break Position Absolut

FLdBPA

Softwarepaket : PCD9.H3E1



Funktionsbeschreibung:

Mit dieser Funktion wird eine Breakposition absolut in das H3-Modul geladen. Absolut laden heisst, der Wert ist bezogen auf die Nullposition. Die geladene Position wird vom H3-Modul sofort in das Arbeitsregister übernommen. Wird die Breakposition erreicht, so wird das Statusflag "BrkPos" gesetzt . Das Flag kann mit der Funktion "ResSF" zurückgesetzt werden.

Mit dieser Funktion ergibt sich die Möglichkeit, an einer bestimmten Position eine Meldung zu erhalten, um z.B. die Geschwindigkeit oder die Regelparameter zu ändern.

Beschreibung der Ein- und Ausgänge:

Symbol	Bezeichnung / Funktion	Parameter	Daten		
			Typ	Format	Wert
BrkP	Break Position Break Position Wert: [(-2 ³⁰ ..+(2 ³⁰ -1)]/k*10 ⁻³ Einheit: bestimmt durch k	nein	R	Integer	--
MCFac	Motion Control Factor Maschinenfaktor	nein	R	Fl.Punkt	0.. 9,223371*10 ¹⁸

Maschinenfaktor k in Register "MCFac":


Der Faktor k hat die gleiche Bedeutung wie bei der Funktion "FLdDA". Es ist zu beachten, dass dieser Faktor für die Zielposition, Geschwindigkeit und Beschleunigung vom gleichen Register gelesen wird. Es ist deshalb sinnvoll, für die Eingabe dieser Parameter die gleichen Einheiten zu wählen.

FLdBPR

Funktion : - **Load Break Position Relative**
 - Lade Break Position Relativ

FLdBPR

Softwarepaket : PCD9.H3E1



Funktionsbeschreibung:

Mit dieser Funktion wird eine Breakposition relativ in das H3-Modul geladen. Relativ laden heisst, der Wert ist bezogen auf die momentane Zielposition. Dabei ist zu beachten, dass die negative Breakposition addiert mit der Zielposition den gültigen Wertebereich für die Zielposition nicht überschreitet. Die geladene Position wird vom H3-Modul sofort in das Arbeitsregister übernommen. Wird die Breakposition erreicht, so wird das Statusflag "BrkPos" gesetzt . Das Flag kann mit der Funktion "ResSF" zurückgesetzt werden.

Mit dieser Funktion ergibt sich die Möglichkeit, an einer bestimmten Position eine Meldung zu erhalten, um z.B. die Geschwindigkeit oder die Regelparameter zu ändern.

Beschreibung der Ein- und Ausgänge:

Symbol	Bezeichnung / Funktion	Parameter	Daten		
			Typ	Format	Wert
BrkP	Break Position Break Position Wert: $[(-2^{30}..+(2^{30}-1)]/k*10^{-3}$ Einheit: bestimmt durch k	nein	R	Integer	--
MCFac	Motion Control Factor Maschinenfaktor	nein	R	Fl.Punkt	0.. $9,223371*10^{18}$

Maschinenfaktor k in Register "MCFac":


Der Faktor k hat die gleiche Bedeutung wie bei der Funktion "FLdDA". Es ist zu beachten, dass dieser Faktor für die Zielposition, Geschwindigkeit und Beschleunigung vom gleichen Register gelesen wird. Es ist deshalb sinnvoll, für die Eingabe dieser Parameter die gleichen Einheiten zu wählen.

FSetIP

Funktion : - Set Index Position
 - Erfasse Index Position

FSetIP


Softwarepaket : PCD9.H3E1



Funktionsbeschreibung:

Nachdem diese Funktion ausgeführt ist, wird beim nächsten Mal, wenn die Encodersignale A, B und der Indexpulseingang gleichzeitig den Zustand Null haben, die Istposition in das Indexpositionsregister auf dem H3-Modul geschrieben. Wenn die Indexposition erfasst wurde, wird das Statusflag "IPuls" gesetzt. Die Indexposition kann mit der Funktion "FRdIP" gelesen werden vom H3-Modul.

Untenstehendes Diagramm zeigt den Ablauf im H3-Modul im Zusammenhang mit den Encodersignalen nachdem diese Funktion ausgeführt wurde.




FSetZP

Funktion : - **Set Zero Position**
 - Setze Nullposition

FSetZP

Softwarepaket : PCD9.H3E1



Funktionsbeschreibung:


Mit dieser Funktion wird die Istposition als Nullposition definiert. Wird die Funktion während einer Bewegung ausgeführt, so wird die momentane Zielposition nicht beeinflusst, wenn kein Startbefehl "FStart" ausgeführt wird.

DP14

Funktion : - Display Contents of Register on PCA2.D14
 - Registerwerte mit PCA2.D14 anzeigen

DP14

Softwarepaket : PCD9.H3E1



Funktionsbeschreibung:

Mit diesem Befehl kann ein Registerwert mit 1*10 Digit oder mit 2*6 Digit auf dem Anzeigemodul PCA2.D14 angezeigt werden.

Folgende Anzeigeformate sind möglich:

1*10 Digits (1Register)	b v 1 2 3 4	b = blank ; v = blank oder "-" 1 .. 10 = Digits
	5 6 7 8 9 10	

Anzeigebereich = Wertebereich der Register ± 2'147'483'647

2*6 Digits (2Register)	v x x x x x	w = Inhalt des Registers 0 ≤ w ≤ + 999'999 : v = MSD w > + 999'999 : v = "A" 0 > w ≥ - 99'999 : v = "-" w < - 99'999 : v = "U"
	v x x x x x	

Anzeigebereich : - 99'999 ... + 999'999

Mit dem Modul PCD4.H320 können 2 Anzeigemodule betrieben werden.

Das Flag DPLM bestimmt die Art der Anzeige:

- DPLM = "0" --> 1*10 Digits
- DPLM = "1" --> 2* 6 Digits

Parameter: REG_1 : Register für den 1. Anzeigewert
 REG_2 : Register für den 2. Anzeigewert

Beschreibung der Ein- und Ausgänge:

Symbol	Bezeichnung / Funktion	Parameter	Daten		
			Typ	Format	Wert
Ai	Achsennummer i		K	Integer	1.. 32
DPLM	Dislpay Modus		F	Binary	0, 1
REG_1	Anzeigewert 1		R	Integer	0.. 10 ⁹ -1
REG_2	Anzeigewert 2		R	Integer	0.. 10 ⁶ -1
Clock	Ausgang zu D14		O	Binary	0, 1
Data	" "		O	Binary	0, 1
Enable	" "		O	Binary	0, 1

Programmbeispiel für die Anzeige der Istposition und Sollgeschwindigkeit von der Achse 1 mit einem PCA2.D14::

```


|
ACC H
SET F DplM+FA1 ; Display Mode = 2*6 Digits
CFB DP14 ; Display on PCA2.D14
1 ; Axis 1
F DplM+FA1 ; Display Mode
R RActP+RA1 ; Actual Position
R RSetV+RA1 ; Setpoint Position
|
    
```

DPB14

Funktion : - Clear Display on PCA2.D14
 - Löschen der Anzeige auf PCA2.D14

DPB14

Softwarepaket : PCD9.H3E1



Funktionsbeschreibung:

Mit dem Befehl "DPB14" werden alle Ziffern der Anzeige PCA2.D14 mit Leerzeichen gefüllt, so dass sie erlöschen.

Beschreibung der Ein- und Ausgänge:

Symbol	Bezeichnung / Funktion	Para- meter	Daten		
			Typ	Format	Wert
Ai	Achsennummer i		K	Integer	1.. 32
Clock	Ausgang zu D14		O	Binary	0, 1
Data	" "		O	Binary	0, 1
Enable	" "		O	Binary	0, 1

8. Fehlererkennung und -Behandlung

Der H3-Controller meldet einen Fehler durch Setzen des Befehls-Errorflag. Das Flag wird gesetzt, wenn der Controller einen gesendeten Befehl oder Daten nicht interpretieren kann.

Meistens ist ein Programmierfehler des Anwenders die Ursache für einen Befehls-Error, indem z.B. versucht wird einen Wert ins H3-Modul zu laden, der ausserhalb seines erlaubten Wertebereiches liegt.

Fehler-Beispiele:

- Mit der Funktion "FLdVA" (lade Geschwindigkeit absolut) wird eine negative Geschwindigkeit geladen.
- Der Maschinenfaktor k wurde nicht im Fließpunkt-Format in das Register "MCFac" geladen. —> Kann bei der Umrechnung der Einheit eines Parameters einen Überlauf des Wertebereiches bewirken.
- Ein Regelfaktor > 32767 soll ins H3-Modul geladen werden.
- Es wird versucht, für die erste Bewegung (vor dem ersten Startbefehl) einen Bewegungsparameter relativ zu laden ("FLdDR", "LdVR", "FLdAR" und FLdBPR").
- Eine Störung auf dem PCD4-Bus.

Behandlung des Befehls-Error

Bei einem Fehler ignoriert der H3-Controller den gesendeten Befehl und setzt das Befehls-Errorflag. Dieses Flag wird von allen Funktionsblöcken, die mit dem H3-Modul kommunizieren, selbständig überwacht. Der Anwender hat keinen direkten Zugriff auf das Errorflag. Tritt ein Fehler auf, so wird der zuletzt gesendete Befehl maximal zweimal wiederholt. Nach dem dritten aufeinanderfolgenden Fehler wird der Fehlerbehandlungs-FB "ComErS" aufgerufen und nach dessen Abarbeitung mit dem nächsten Schritt im Programm weitergefahren. Der FB "ComErS" befindet sich in der H3FB.SRC-Datei. Er kann vom Anwender beliebig programmiert werden. Im Fehlerfall bestimmt somit der Anwender selbst, welche Massnahmen getroffen werden sollen. Ein Aufruf dieses FB bedeutet in jedem Fall, dass ein Befehl nicht ausgeführt wurde und somit ein korrekter Ablauf des H3-Programmes nicht gewährleistet ist. Für die Inbetriebnahme empfiehlt es sich, mittels einer Division durch Null einen Aufruf des XOB 13 zu provozieren.

Beispiel:

```

FB          ComErS      ; Command Error Stop

DIV        R 0          ;
           K 0          ;   provoziert Aufruf von XOB 13
           R 0          ;
           R 0          ;
  
```

EFB

Wird im XOB 13 der Befehl "DIAG" programmiert, kann sehr schnell festgestellt werden, wo der Fehler im Anwenderprogramm aufgetreten ist.

Beispiel:

XOB 13

```

DIAG      R 1          ; Diagnoseregister
  
```

Ev. den Antrieb abschalten

HALT

EXOB

Vorgehen zur Lokalisierung des Fehlers

Im Debugger mit Hilfe der Diagnoseregister feststellen, bei welchem Befehl der Fehler ausgelöst wird.

Siehe dazu auch Beschreibung der PCD-Instruktion "DIAG".

9. Didaktische Anwenderbeispiele


9.1 Beispiel 1

Bei dem Beispiel handelt es sich um eine sehr einfache Anwendung mit einer Achse. Es soll zeigen, welche Schritte in welcher Reihenfolge gemacht werden müssen, um eine einfache Bewegung zu fahren.

Aufgabenstellung

Hardware:


Das Beispiel basiert auf der Hardware der Workshopmodelle V-PCX 20, V-PCX 24, V-PCX 26 und V-PCX 28.



Daten der Achse:

- Encoder 500 Imp./Umdr.
- Spindel 2mm Steigung
- Eingabe der Zielposition in 1/10mm Auflösung
- Maximale Geschwindigkeit des Antriebes 0.1m/s
- Maximale zulässige Beschleunigung 0.05m/s²

Folgender Bewegungsablauf soll ausgeführt werden:



Mit der Taste, angeschlossen am Eingang 8, soll die Bewegung gestartet werden.

Es wird angenommen, dass nach dem Einschalten der Steuerung die Nullposition bereits definiert wurde und deshalb keine Referenzfahrt notwendig ist. In diesem ersten Beispiel soll auch auf die Überwachung der Endschalter sowie auf eine Anzeige mit dem Display-Modul PCA2.D14 verzichtet werden.

Lösung

Die in der Aufgabenstellung erwähnte Hardware und das Softwarepaket PCD9.H3E1 stehen zur Verfügung. Wir gehen davon aus, dass die gesamte Hardware bereits funktionsfähig installiert wurde. Die in der Folge beschriebenen Schritte sollten bei der Programmierung beachtet werden.

a) Installation der Software

Die zwei H3-Dateien H3DEF.SRC und H3FB.SRC werden in das Arbeitsverzeichnis kopiert. Als erstes soll die H3-Installation in der H3DEF.SRC-Datei wie folgt konfiguriert werden:

FMAH3	EQU	48	; Basisadresse des H3-Moduls
IMode	EQU	6	; Ausgangsport-Initialisierung (Analog)
MNA	EQU	1	; 1 Achse eingesetzt
BAF	EQU	200	; Basisadresse Flag
BAR	EQU	200	; Basisadresse Register
BAC	EQU	40	; Basisadresse Zähler
BAFB	EQU	900	; Basisadresse Funktionsblöcke
RA1	EQU	0*NoRfeA	; Registerblock-Konstante Achse 1
FA1	EQU	0*NoFfeA	; Flagfeld-Konstante Achse 1

Da nicht mit externen Symbolzuweisungen gearbeitet werden soll, wird das Symbol

```
PUBLSYM          EQU      0
```

definiert.

Alle folgenden Symbolzuweisungen sind unberührt zu belassen.

In der H3FB.SRC-Datei wird das Symbol

```
EXTNSYM          EQU      0
```

definiert.

Durch diese Definition wird beim Assemblieren die Symboldefinitionsdatei H3DEF.SRC mit der Direktive \$INCLUDE automatisch eingebunden.

Das Einbinden der Definitionsdatei in die Anwender- und die H3FB.SRC-Datei hat den Vorteil, dass bereits nach dem Assemblieren in der Listdatei die Absolutadressen zur Verfügung stehen. Diese werden benötigt, wenn beim Test des Programmes allenfalls ein Wert mit dem Debugger angezeigt werden soll.

Würde hingegen mit externen Symbolzuweisungen gearbeitet, so wären die Absolutadressen erst verfügbar nachdem das DOC-File generiert wurde.

Am Ende der H3FB.SRC-Datei befindet sich der FB "ComErS", welcher bei einem wiederholten Auftreten eines "Command Errors" aufgerufen wird. In diesem FB kann der Anwender bestimmen, welche Massnahmen im Fehlerfall ergriffen werden sollen. Für die Inbetriebnahme empfiehlt es sich, mittels einer Division durch Null den Aufruf des XOB 13 zu provozieren. Im XOB 13 kann dann der Befehl "DIAG" programmiert werden. Auf diese Weise kann sehr schnell festgestellt werden, wo der Fehler im Anwenderprogramm aufgetreten ist. Für nähere Details siehe Kapitel 8. Fehlererkennung.

```

FB      ComErS   ; Command Error Stop
DIV     R 0
        K 0      ; Division durch 0
        R 0
        R 0
EFB

```

Ausgenommen diese zwei Anpassungen darf die H3FB.SRC-Datei nicht verändert werden.

Im nächsten Schritt wird die Datei assembliert, um festzustellen, ob die genannten Anpassungen korrekt vorgenommen wurden. Ist die Assemblierung erfolgreich verlaufen, muss die Datei während des ganzen Programmiervorganges nicht mehr assembliert werden und kann später nur noch mit dem Anwenderprogramm gelinkt werden.

b) Anwenderprogramm

Bei der Erstellung des Programmes halten wir uns an die in Kapitel 7.2 beschriebene Programmstruktur:

1. Initialisierung im XOB 16

In einem ersten Schritt müssen die Werte für die folgenden Initialisierungs-Register bestimmt werden:

(Die Initialisierungsregister werden vom FB "AxInit" gelesen)

- Bewegungs Control Wort "MCW"

In diesem Register ist die Stop-Betriebsart und die Massnahme bei einem Positionsfehler definiert.

Stopart: siehe dazu Funktion "FStop"
 In diesem 1. Beispiel spielt die Stopart zwar noch keine Rolle, da im Programm kein manueller Stopbefehl vorgesehen ist.
 Dennoch definieren wir Bit 10 = "1" —> Stop mit definierter Verzögerung

Betriebsart: siehe dazu Funktion "FSeIOM"
 Wir arbeiten im Positionierbetrieb —> Bit 11 und 12 = "0"

Positionsfehler: siehe dazu Funktion "FSetPE"
 Im Falle eines Positionsfehlers soll nur das Statusflag
 "ExcPEr" gesetzt werden.
 —> Wert für Bit 0 bis 7 = 1BH (Hexadezimal)

Register "MCW"

Bit	31	13	12	11	10	9	8	7	0										
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px;">nicht benützt</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px;">0</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px;">0</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px;">1</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px;">0</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px;">0</td> <td colspan="4" style="border: 1px solid black; padding: 5px;">1BH</td> </tr> </table>										nicht benützt	0	0	1	0	0	1BH			
nicht benützt	0	0	1	0	0	1BH													

—> Register "MCW" laden mit dem Wert 41BH (Hexadezimal)

- Positionsfehler "PosEr" —> siehe Funktion "FSetPE"

In diesem 1. Beispiel ist die Angabe für den Positionsfehler unbedeutend, da das Statusflag "ExcPEr" mit dem Anwenderprogramm nicht überwacht wird (um beispielsweise den Antrieb abzuschalten). Weil bei der Initialisierung der Positionsfehler trotzdem in das H3-Modul geladen wird und im erlaubten Wertebereich liegen muss, definieren wir, dass die maximale Differenz zwischen Soll- und Istposition eine Umdrehung betragen soll, damit das Statusflag "ExcPEr" gesetzt wird.

—> Register "PosEr" laden mit dem Wert 2000 = 4 * 500 Imp./Umdr.
 (Flankenauswertung der Encoderimpulse)

- PID-Faktoren —> siehe Funktion "FLdRP"

Der Einfachheit halber wird an einem anderen Beispiel das Vorgehen zur Bestimmung der PID-Faktoren gezeigt. Wir gehen davon aus, dass die Faktoren bereits ermittelt wurden.

Die Register müssen mit den folgenden Werten geladen werden:

Proportionalfaktor "KProp":	150
Integalfaktor "KInt":	50
Differentialfaktor "KDer":	50
Integrationsgrenze "IntL":	500
Abtastzeit D-Anteil "Sampl":	15 (5.46ms = 16*0,341ms)

- **Maschinenfaktor k “MCFac”:** —> siehe Funktion “FLdDA”

Mit dem Maschinenfaktor wird die Einheit der Ein- und Ausgabewerte für eine Position, Geschwindigkeit und Beschleunigung bestimmt. In der Aufgabenstellung wird für die Eingabe der Zielposition eine Auflösung von 1/10mm verlangt.

$$\text{—> } k = \frac{4 * In}{s} = \frac{4 * 500 \text{ Imp./Umdr.}}{20 * 1/10\text{mm/Umdr.}} = 100 \text{ Imp. pro } 1/10\text{mm}$$

—> Register “MCFac” laden mit dem Wert 100 (Fließpunkt Format)

- **Geschwindigkeit “Veloc”** —> siehe Funktion “FLdVA”

Da bei vielen Anwendungen oft nur mit einer Geschwindigkeit gefahren wird, wird schon bei der Initialisierung eine absolute Geschwindigkeit geladen.

In unserem Beispiel soll die Geschwindigkeit 0.05m/s betragen.

—> Register “Veloc” laden mit dem Wert 500 (Einheit 1/10 mm/s)

- **Beschleunigung “Accel”** —> siehe Funktion “FLdAA”

Beschleunigung laut Aufgabenstellung : 0.01m/s²

—> Register “Accel” laden mit dem Wert 100 (Einheit 1/10 mm/s²)

Die jetzt ermittelten Werte müssen im XOB 16 vor dem Aufruf des FB “AxInit” in die Initialisierungsregister geladen werden.

2. Zyklische Achsenbearbeitung

Im COB 0 wird nur der FB “AxHndlg” zur Bearbeitung der Achse aufgerufen.

3. Definition des Fahrprogrammes

Das Fahrprogramm wird entsprechend dem vorgegebenen Geschwindigkeit/Zeit-Profil in einer GRAFTEC-Struktur (SB 0) programmiert

Auf den folgenden Seiten ist die Source-Datei (BSP01.SRC) des Anwenderprogramms für das Beispiel wiedergegeben.

```

; Demo programm for the motion control module PCD4.H3..
; =====
; Name   : BSP01.SRC
; U. Jäggi 21.08.90

$ include H3DEF.SRC

;***** Cold-Start (Initialisation)
XOB      16
;----- Cold-Start Definitions
;----- loading of the initialisation registers

Ld       R  MCW+RA1    ;Motion Control Word
          41BH        ;Stop smothly, Position mode
                   ; only statusflag (Pos.error)
Ld       R  PosEr+RA1 ; Position Error
          2000        ; 4 * 500 pulses
Ld       R  KProp+RA1 ;Proportional factor
          150
Ld       R  KInt+RA1  ; Integral factor
          50
Ld       R  KDer+RA1  ; Derivative factor
          50
Ld       R  IntL+RA1  ; Integration Limit
          500
Ld       R  SampI+RA1 ; Sampling Interval
          15          ; 5.46ms
Ld       R  MCFac+RA1 ; Motion Control Factor
          100.0       ; 100 Imp./1/10mm
Ld       R  Veloc+RA1 ; Velocity
          500         ; 0.05m/s
Ld       R  Accel+RA1 ; Acceleration
          100         ; 0.01m/s2


;-----
CFB      AxInit      ; Axis Initialisation
          1          ; X axis
          RA1
          FA1
          IMode      ; Initialisation mode: Analog/PWM
;----- End XOB 16
EXOB

;***** Cyclic program
COB      0
          0
;-----
CFB      AxHndlg     ; Axis Handling
          1          ; X axis
          RA1
          FA1
;-----
CSB      0           ; Call of the motion control program
;----- ; End cyclic program
ECOB

```

*** SAIA PCD GRAFTEC EDITOR \$113 ***
FILE: BSP01.GLS (29.08.90 10.51)
*** SAIA AG - CH-3280 MURTEN ***
SB-NUMBER: 0
PAGE-NB: 0

PAGE: 1
PRODUCED: 29.08.90 10.51



```

;***** Motion control program
SB      0
;-----
IST      0          ; empty
         I  3          ; on dest. ?
         O  0          ; input 8="1"
EST
;-----
ST       1          ; forward
         I  0          ; input 8="1"
         O  1          ; on dest. ?
ld     r  DestP+RA1  ; Destination Position
         1000         ; 100mm = 1000*1/10mm
set    f  FLdDA+FA1  ; Load Destination Absolute
set    f  FStart+FA1 ; Start motion
EST
;-----
ST       2          ; ld timer
         I  1          ; on dest. ?
         O  2          ; timer = 0 ?
ld     t  0          ; timer 0
         30           ; 3s
EST
;-----
ST       3          ; backwards
         I  2          ; timer = 0 ?
         O  3          ; on dest. ?
ld     r  DestP+RA1  ; Destination Position
         0            ; Position 0
set    f  FLdDA+FA1  ; Load Destination Absolute
set    f  FStart+FA1 ; Start motion
EST
;-----
TR       0          ; input 8="1"
         I  0          ; empty
         O  1          ; forward
sth    i  8          ; motion free ?
ETR
;-----
TR       1          ; on dest. ?
         I  1          ; forward
         O  2          ; ld timer
sth    f  OnDest+FA1 ; On Destination ?
ETR
;-----
TR       2          ; timer = 0 ?
         I  2          ; ld timer
         O  3          ; backwards
stl    t  0          ; timer = 0 ?
ETR
;-----
TR       3          ; on dest. ?
         I  3          ; backwards
         O  0          ; empty
sth    f  OnDest+FA1 ; On Destination ?
ETR
;-----
ESB

```


9.2 Beispiel 2

Das Beispiel ist aufbauend auf dem Beispiel 1. Die Erweiterung beinhaltet eine zusätzliche Geschwindigkeitsänderung während der Bewegung und die Anzeige auf dem Anzeigemodul PCA2.D14.

Aufgabenstellung

Hardware: Workshopmodelle wie Beispiel 1.

Folgender Bewegungsablauf soll ausgeführt werden:



Position 1:	0mm	(Startposition)
Position 2:	70mm	(Breakposition)
Position 3:	100mm	(Zielposition)
Position 4:	70mm	(Breakposition)
Position 5:	0mm	(Zielposition)

- Geschwindigkeit für langsam und schnell rückwärts gleich wie für Vorwärtsbewegung.
- Die Beschleunigung soll konstant 0.01m/s^2 betragen.
- Mit der Taste angeschlossen am Eingang 8 soll die Bewegung gestartet werden.
- Auf der Anzeige PCA2.D14 soll oben die Istposition und unten die Sollgeschwindigkeit angezeigt werden.

Lösung

a) Installation der Software

Wir gehen davon aus, dass die Hard- und Software wie bei Beispiel 1 bereits installiert ist.

(Die Dateien H3DEF.SRC und H3FB.SRC können ohne Änderung übernommen werden.)

b) Anwenderprogramm

1. Initialisierung im XOB 16

Kann ohne Änderung von Beispiel 1 übernommen werden .

2. Zyklische Achsenbearbeitung

Als Erweiterung zu Beispiel 1 wird hier mit den Funktionen “FRdAP” und “FRdSV” die Istposition und Sollgeschwindigkeit vom H3-Modul gelesen und mit dem Funktionsblock “DP14” auf dem Displaymodul PCA2.D14 angezeigt .

3. Definition des Fahrprogrammes

Definition des Fahrprogrammes entsprechend dem vorgegebenen Geschwindigkeit/Zeit-Profil in einer GRAFTEC-Struktur (SB 0). Soll während der Bewegung an einer bestimmten Position die Geschwindigkeit geändert werden, so kann dies durch das Laden einer Breakposition und Abfragen des Statusflag “BrkPos” realisiert werden. Dabei ist zu beachten, dass nach dem Laden der Breakposition das Statusflag “BrkPos” mit der Funktion “FResSF” zuerst zurückgesetzt werden muss.

Siehe dazu auch Beschreibung der Funktionen “FLdBPA” und “FResSF”.

Auf den folgenden Seiten ist die Source-Datei (BSP02.SRC) des Anwenderprogramms für das Beispiel wiedergegeben.

```

; Demo programm for the motion control module PCD4.H3..
; =====
; Name   : BSP02.SRC
; U. Jäggi 27.08.90

$ include H3DEF.SRC

;***** Cold-Start (Initialisation)
XOB      16
;----- Cold-Start Definitions
;----- loading of the initialisation registers

Ld       R   MCW+RA1      ; Motion Control Word
          41BH           ; Stop smoothly, Position mode
                          ; only statusflag (Pos.error)
Ld       R   PosEr+RA1   ; Position Error
          2000           ; 4 * 500 pulses
Ld       R   KProp+RA1   ; Proportional factor
          150
Ld       R   KInt+RA1    ; Integral factor
          50
Ld       R   KDer+RA1    ; Derivative factor
          50
Ld       R   IntL+RA1    ; Integration Limit
          500
Ld       R   SampI+RA1   ; Sampling Interval
          15             ; 5.46ms
Ld       R   MCFac+RA1   ; Motion Control Factor
          100.0          ; 100 Imp./1/10mm
Ld       R   Veloc+RA1   ; Velocity
          500            ; 0.05m/s
Ld       R   Accel+RA1   ; Acceleration
          100            ; 0.01m/s2

;-----
CFB       AxInit        ; Axis Initialisation
          1              ; X axis
          RA1
          FA1
          IMode          ; Initialisation mode: Analog/PWM
;----- End XOB 16
EXOB


```

```

;***** Cyclic program
COB      0
        0
;-----
CFB      AxHndlg      ; Axis Handling
        1             ; X axis
        RA1
        FA1
;-----
SET      F  FRdAP+FA1  ; Read Actual Position
SET      F  FRdSV+FA1  ; Read Setpoint Velocity
;-----
SET      F  DplM+FA1   ; Display Mode = 2*6 digits
CFB      DP14          ; Display on PCA2.D14
        1             ; Axis 1
        F  DplM+FA1   ; Display Mode
        R  RActP+RA1  ; Actual Position
        R  RSetV+RA1  ; Setpoint Velocity
;-----
CSB      0             ; Call of the motion control program
;----- ; End cyclic program
ECOB
    
```

*** SAIA PCD GRAFTEC EDITOR \$113 ***
 FILE: BSP01.GLS (29.08.90 10.46)
 *** SAIA AG - CH-3280 MURTEN ***
 SB-NUMBER: 0
 PAGE-NB: 0

PAGE: 1
 PRODUCED: 29.08.90 10.52



```

;***** Motion control program
SB      0
;-----
IST      0      ; empty
          I 5      ; on dest. ?
          O 0      ; input 8="1"
EST
;-----
ST       1      ; forward
          I 0      ; input 8="1"
          O 1      ; breakpos. ?
ld      r DestP+RA1 ; Destination Position
          1000      ; 100mm = 1000*1/10mm
set     f FLdDA+FA1 ; Load Destination Absolute
ld      r BrkP+RA1  ; Break Position
          700       ; 70mm
set     f FLdBPA+FA1 ; Load Break Position Absolute
ld      r StaFRR+RA1 ; Status Flag Reset Register
          0         ; reset all Status Flag
set     f FResSF+FA1 ; Reset Status Flag
set     f FStart+FA1 ; Start motion
EST
;-----
ST       2      ; modify velocity
          I 1      ; breakpos. ?
          O 2      ; on dest. ?
ld      r Veloc+RA1 ; Velocity
          200      ; 0.02m/s
set     f FLdVA+FA1 ; Load Velocity Absolute
set     f FStart+FA1 ; Update Velocity
EST
;-----
ST       3      ; ld timer
          I 2      ; on dest. ?
          O 3      ; timer = 0 ?
ld      t 0      ; timer 0
          30      ; 3 sec.
EST
;-----
ST       4      ; backwards
          I 3      ; timer = 0 ?
          O 4      ; breakpos. ?
ld      r DestP+RA1 ; Destination Position
          0         ; Position 0
set     f FLdDA+FA1 ; Load Destination Absolute
set     f FResSF+FA1 ; Reset Status Flag
set     f FStart+FA1 ; Start motion
EST
;-----
ST       5      ; modify velocity
          I 4      ; breakpos. ?
          O 5      ; on dest. ?
ld      r Veloc+RA1 ; Velocity
          500      ; 0.05m/s
set     f FLdVA+FA1 ; Load Velocity Absolute
set     f FStart+FA1 ; Update Velocity
EST

```

```

;-----
TR      0          ;input 8="1"
        I 0        ;empty
        O 1        ;forward
sth   i 8       ;motion free ?
ETR
;-----
TR      1          ;breakpos. ?
        I 1        ;forward
        O 2        ;modify velocity
sth   f BrkPos+FA1 ;Break Position reached ?
ETR
;-----
TR      2          ;on dest. ?
        I 2        ;modify velocity
        O 3        ;ld timer
sth   f OnDest+FA1 ;On Destination ?
ETR
;-----
TR      3          ;timer = 0 ?
        I 3        ;ld timer
        O 4        ;backwards
stl   t 0       ;timer = 0 ?
ETR
;-----
TR      4          ;breakpos. ?
        I 4        ;forward
        O 5        ;modify velocity
sth   f BrkPos+FA1 ;Break Position reached ?
ETR
;-----
TR      5          ;on dest. ?
        I 5        ;modify velocity
        O 0        ;empty
sth   f OnDest+FA1 ;On Destination ?
ETR
;-----
ESB

```


9.3 Beispiel 3

Das Beispiel ist aufbauend auf dem Beispiel 2.
Die Erweiterung beinhaltet ein umfangreicheres Fahrprogramm mit einem Automatik- und einem Manuellsteuerteil.

Aufgabenstellung

Hardware: Workshopmodelle wie Beispiel 1.

Im Automatikbetrieb soll folgender Bewegungsablauf ausgeführt werden:



Position 1:	0mm	(Startposition)
Position 2:	30mm	(Breakposition)
Position 3:	110mm	(Breakposition)
Position 4:	150mm	(Zielposition)
Position 5:	120mm	(Zielposition)
Position 6:	90mm	(Zielposition)
Position 7:	60mm	(Zielposition)
Position 8:	30mm	(Zielposition)
Position 9:	0mm	(Zielposition)

Bedingungen:

- Die Beschleunigung soll konstant 0.01m/s^2 betragen.
- Zu jedem beliebigen Zeitpunkt soll mit einem Schalter zwischen Automatik- und Manuellbetrieb umgeschaltet werden können.
- Nachdem das Automatikprogramm mit einer Taste gestartet wurde, läuft es endlos bis in den Manuellbetrieb umgeschaltet oder mit der Stoptaste abgebrochen wird.
- Die Achse soll mit einer Taste zu einem beliebigen Zeitpunkt gestoppt werden können.

Manuellbetrieb:

- Durch Tastendruck soll mit einer Geschwindigkeit von $\pm 0.02\text{m/s}$ in die positive respektive negative Bewegungsrichtung gefahren werden. Sobald die Taste losgelassen wird, soll mit der definierten Stopart gestoppt werden.
- Durch Tastendruck soll die Istposition als Nullposition definiert werden.

Belegung der Eingänge:

Eingang 0	—> Umschaltung Automatik/Manuellbetrieb (0/1)
Eingang 8	—> Start Automatikprogramm
Eingang 9	—> Manuell vorwärts
Eingang 10	—> Manuell rückwärts
Eingang 11	—> Definiere Nullposition
Eingang 15	—> Stop

Lösung**a) Installation der Software**

Wir gehen davon aus, dass die Hard- und Software wie bei Beispiel 2 bereits installiert ist.

(Die Dateien H3DEF.SRC und H3FB.SRC können ohne Änderung übernommen werden.)

b) Anwenderprogramm**1. Initialisierung im XOB 16**

Kann ohne Änderung von Beispiel 2 übernommen werden .

2. Zyklische Achsenbearbeitung

Als Erweiterung zu Beispiel 2 wird hier zusätzlich die Betriebsartensteuerung realisiert. Damit zu einem beliebigen Zeitpunkt zwischen Automatik- und Manuellbetrieb umgeschaltet werden kann, wird bei Betätigen des Schalters an Eingang 0 das GRAFTEC-Programm bei Step 0 neu gestartet. Das bedeutet, bei der Umschaltung von Automatik- in den Manuellbetrieb wird die momentane Bewegung noch zu Ende geführt bis der Antrieb stoppt.

Bei Betätigen der Stoptaste an Eingang 15 wird der Antrieb gestoppt und anschliessend das GRAFTEC-Programm neu gestartet bei Step 0.

3. Definition des Fahrprogrammes

Definition des Fahrprogrammes entsprechend der Aufgabenstellung in einer GRAFTEC-Struktur (SB 0).

Automatikprogramm:

Da für das Anfahren der Positionen 5 bis 9 jedes Mal die gleiche Strecke mit der gleichen Geschwindigkeit gefahren wird, können diese Bewegungen in einer Schleife (Zielposition wird relativ geladen) programmiert werden.

Auf den folgenden Seiten ist die Source-Datei (BSP03.SRC) des Anwenderprogramms für das Beispiel wiedergegeben.

```

; Demo programm for the motion control module PCD4.H3..
; =====
; Name   : BSP03.SRC
; U. Jäggi 27.08.90

$ include H3DEF.SRC

;***** Cold-Start (Initialisation)
XOB          16
;----- Cold-Start Definitions
;----- loading of the initialisation registers

Ld          R  MCW+RA1      ; Motion Control Word
              41BH        ; Stop smoothly, Position mode
                          ; only statusflag (Pos.error)
Ld          R  PosEr+RA1   ; Position Error
              2000        ; 4 * 500 pulses
Ld          R  KProp+RA1   ; Proportional factor
              150
Ld          R  KInt+RA1    ; Integral factor
              50
Ld          R  KDer+RA1    ; Derivative factor
              50
Ld          R  IntL+RA1    ; Integration Limit
              500
Ld          R  SampI+RA1   ; Sampling Interval
              15          ; 5.46ms
Ld          R  MCFac+RA1   ; Motion Control Factor
              100.0       ; 100 Imp./1/10mm
Ld          R  Veloc+RA1   ; Velocity
              500         ; 0.05m/s
Ld          R  Accel+RA1   ; Acceleration
              100         ; 0.01m/s2

;-----
CFB          AxInit       ; Axis Initialisation
              1           ; X axis
              RA1
              FA1
              IMode       ; Initialisation mode: Analog/PWM

;----- End XOB 16
EXOB

```

```

;***** Cyclic program
COB      0
         0
;-----
CFB      AxHndlg      ; Axis Handling
         1            ; X axis
         RA1
         FA1
;-----
SET      F  FRdAP+FA1  ; Read Actual Position
SET      F  FRdSV+FA1  ; Read Setpoint Velocity
;-----
SET      F  DplM+FA1   ; Diplay Mode = 2*6 digits
CFB      DP14          ; Display on PCA2.D14
         1            ; Axis 1
         F  DplM+FA1   ; Display Mode
         R  RActP+RA1  ; Actual Position
         R  RSetV+RA1  ; Setpoint Velocity
;-----


CSB      0            ; Call of the motion control program
;-----
STH      I  0          ; Manual operation mode
DYN      F  0
RSB      H  0          ; Restart SB
         0            ; at Step 0
STL      I  0          ; Automatic operation mode
DYN      F  1
RSB      H  0          ; Restart SB
         0            ; at Step 0
STH      I  15         ; Stop switch
DYN      F  15
JR       L  END
SET      F  FStop+FA1  ; Stop X axis
RSB      0            ; Restart SB
         0            ; at Step 0

;----- ; End cyclic program
END:    ECOB


```

*** SAIA PCD GRAFTEC EDITOR \$113 ***
 FILE: BSP03.GLS (29.08.90 11.08)
 *** SAIA AG - CH-3280 MURTEN ***
 SB-NUMBER: 0
 PAGE-NB: 0


PAGE: 1
 PRODUCED: 29.08.90 11.11




PAGE-NB: 2 manual



PAGE-NB: 6 auto-operation



PAGE-NB: 20 motion 2



```

;***** Motion control program
SB      0
;-----
IST      0          ; empty
         I  3          ; empty
         O  0          ; input 0="0"
EST
;-----
ST       1          ; empty
         I  0          ; input 0="0"
         O  4          ; input 8="1"
EST
;-----
ST       2          ; empty
         I  4          ; input 8="1"
         I  7          ; empty
         O  5          ; empty
EST
;-----
ST       3          ; empty
         I  1          ; input 0="1"
         O  8          ; input 9="1"
         O  9          ; input 10="1"
         O 10          ; input 11="1"
EST
;-----
ST       4          ; set zero position
         I 10          ; input 11="1"
         O 11          ; empty
set      f FSetZP+FA1 ;set zero position X axis
EST
;-----
ST       5          ; backward
         I  9          ; input 10="1"
         O 12          ; input 10="0"

ld       r Veloc+RA1 ;velocity
         200          ;0.02m/s
set      f FLdVA+FA1 ;load velocity
set      f FBackW+FA1 ;backward X axis
EST
;-----
ST       6          ; stop
         I 12          ; input 10="0"
         O 13          ; empty
set      f FStop+FA1 ;stop X axis
EST
;-----
ST       7          ; forward
         I  8          ; input 9="1"
         O 14          ; input 9="0"

ld       r Veloc+RA1 ;velocity
         200          ;0.02m/s
set      f FLdVA+FA1 ;load velocity
set      f FForw+FA1 ;forward X axis
EST

```

```

;-----
ST      8          ; stop
        I 14       ; input 9="0"
        O 15       ; empty
set    f FStop+FA1 ; stop X axis
EST
;-----
ST      9          ; empty
        I 15       ; empty
        I 13       ; empty
        I 11       ; empty
        O 3        ; empty
EST
;-----
ST      10         ; def. motion 1
        I 5        ; empty
        O 16       ; breakpos. ?
ld    r Veloc+RA1 ; Velocity
        100       ; 0.01m/s
set    f FLdVA+FA1 ; Load Velocity Absolute
ld    r DestP+RA1 ; Destination Position
        1500      ; 150mm
set    f FLdDA+FA1 ; Load Destination Absolute
ld    r BrkP+RA1 ; Break Position
        300       ; 30mm
set    f FLdBPA+FA1 ; Load Break Position Absolute
ld    r StaFRR+RA1 ; Status Flag Reset Register
        0         ; reset all Status Flag
set    f FResSF+FA1 ; Reset Status Flag
set    f FStart+FA1 ; Start motion
EST
;-----
ST      11         ; modify velocity
        I 16       ; breakpos. ?
        O 17       ; breakpos. ?
ld    r Veloc+RA1 ; Velocity
        500       ; 0.05m/s
set    f FLdVA+FA1 ; Load Velocity Absolute
ld    r BrkP+RA1 ; Break Position
        1100      ; 110mm
set    f FLdBPA+FA1 ; Load Break Position Absolute
set    f FResSF+FA1 ; Reset Status Flag
set    f FStart+FA1 ; Start motion
EST
;-----
ST      12         ; modify velocity
        I 17       ; breakpos. ?
        O 18       ; on dest. ?
ld    r Veloc+RA1 ; Velocity
        100       ; 0.01m/s
set    f FLdVA+FA1 ; Load Velocity Absolute
set    f FStart+FA1 ; Start motion
EST

```

```

;-----
ST      13          ;ld time
        I 18          : on dest. ?
        O 19          ;time = 0 ?
ld    t 0
        20

EST

;-----
ST      14          ;empty
        I 21          ;empty
        O 7           ;empty

EST

;-----
ST      15          ;ld vel. & counter
        I 19          :time = 0 ?
        O 22          ;empty
ld    r Veloc+RA1 ;Velocity
        300          ;0.03m/s
set   f FLdVA+FA1 ;Load Velocity Absolute
ld    c 100
        5

EST

;-----
ST      16          ;ld posrel,start
        I 22          :empty
        I 25          :cnt>0 & t=0
        O 23          ;on dest. ?
ld    r DestP+RA1 ;Destination Position
        -300         ;-30mm
set   f FLdDR+FA1 ;Load Destination Relative
set   f FStart+FA1 ;Start motion

EST

;-----
ST      17          ;dec cnt & ld timer
        I 23          : on dest. ?
        O 24          ;cnt & time=0
        O 25          ;cnt>0 & t=0
dec   c 100
ld    t 0
        10

EST

;-----
ST      18          ;empty
        I 24          ;cnt & time=0
        O 21          ;empty

EST

;-----

```

```

;-----
TR      0          ; input 0="0"
        I  0          ; empty
        O  1          ; empty
sth    i  0        ; auto op. ?
ETR
;-----
TR      1          ; input 0="1"
        I  0          ; empty
        O  3          ; empty
sth    i  0        ; manual op. ?
ETR
;-----
TR      2          ; manual
        I  3          ; empty
        O  9          ; empty
ETR
;-----
TR      3          ; empty
        I  9          ; empty
        O  0          ; empty
ETR
;-----
TR      4          ; input 8="1"
        I  1          ; empty
        O  2          ; empty
sth    i  8        ; start auto op. ?
ETR
;-----
TR      5          ; empty
        I  2          ; empty
        O  10         ; def. motion 1
ETR
;-----
TR      6          ; auto-operation
        I  10         ; def. motion 1
        O  14         ; empty
ETR
;-----
TR      7          ; empty
        I  14         ; empty
        O  2          ; empty
ETR
;-----
TR      8          ; input 9="1"
        I  3          ; empty
        O  7          ; forward
sth    i  9        ; manual forward ?
ETR
;-----
TR      9          ; input 10="1"
        I  3          ; empty
        O  5          ; backward
sth    i  10       ; manual backwards ?
ETR

```

```

;-----
TR      10          ; input 11="1"
        I  3          ; empty
        O  4          ; set zero position
sth    i 11        ; define zero pos. ?
ETR
;-----
TR      11          ; empty
        I  4          ; set zero position
        O  9          ; empty
ETR
;-----
TR      12          ; input 10="0"
        I  5          ; backward
        O  6          ; stop
stl    i 10        ; end zero pos. ?
ETR
;-----
TR      13          ; empty
        I  6          ; stop
        O  9          ; empty
ETR
;-----
TR      14          ; input 9="0"
        I  7          ; forward
        O  8          ; stop
stl    i 9         ; end manual forward ?
ETR
;-----
TR      15          ; empty
        I  8          ; stop
        O  9          ; empty
ETR
;-----
TR      16          ; breakpos. ?
        I  10         ; def. motion 1
        O  11         ; modify velocity
sth    f BrkPos+FA1 ; Break Position reached ?
ETR
;-----
TR      17          ; breakpos. ?
        I  11         ; modify velocity
        O  12         ; modify velocity
sth    f BrkPos+FA1 ; Break Position reached ?
ETR
;-----
TR      18          ; on dest. ?
        I  12         ; modify velocity
        O  13         ; ld time
sth    f OnDest+FA1 ; on destination ?
ETR
;-----
TR      19          ; time = 0 ?
        I  13         ; ld time
        O  15         ; ld vel. & counter
stl    t 0
ETR

```

```

;-----
TR      20          ;motion 2
        I 15          ;ld vel. & counter
        O 18          ;empty
ETR
;-----
TR      21          ;empty
        I 18          ;empty
        O 14          ;empty
ETR
;-----
TR      22          ;empty
        I 15          ;ld vel. & counter
        O 16          ;ld posrel,start
ETR
;-----
TR      23          ;on dest ?
        I 16          ;ld posrel,start
        O 17          ;dec cnt & ld timer
sth    f OnDest+FA1 ;on destination ?
ETR
;-----
TR      24          ;cnt & time=0
        I 17          ;dec cnt & ld timer
        O 18          ;empty
stl    c 100
anl    t 0
ETR
;-----
TR      25          ;cnt>0 & t=0
        I 17          ;dec cnt & ld timer
        O 16          ;ld posrel,start
sth    c 100
anl    t 0
ETR
;-----

ESB

```

10. Übersicht der Befehle und Symbole

Übersicht der Funktionen ausführbar mit FB "AxHndlg" mit Angabe der Ein / Ausgabe-Werte

Betriebsdefinitionen

FB Ausführungs Flag	Bezeichnung, Funktion	Abarb- eitungs- Zeit	Ausführb. während Bewegung	Seite	Ein/Ausgabe-Werte			
					Symbol	Typ	Format	Bezeichnung
FSeIOM	Select Operation Mode	1,9ms	ja	7-24	MCW	R	Binär	Motion Control Word
FSetPE	Set Position Error	1,9ms	ja	7-25	PosEr MCW	R R	Integer Binär	Position Error Motion Control Word

Fahrbefehle

FB Ausführungs Flag	Bezeichnung, Funktion	Abarb- eitungs- Zeit	Ausführb. während Bewegung	Seite	Ein/Ausgabe-Werte			
					Symbol	Typ	Format	Bezeichnung
FStart	Start Motion	1ms	ja	7-43	--			
FStop	Stop Motion	2,7ms	ja	7-44	MCW	R	Binär	Motion Control Word
FMotOff	Motor Off	1,8ms	ja	7-46	--			
FSStepF	Single Step Forward	4,5ms	nein	7-47	--			
FSStepB	Single Step Backwards	4,5ms	nein	7-48	--			
FForw	Forward with def. Velocity	4,5ms	ja	7-49	--			
FBackw	Backwards with def. Velocity	4,5ms	ja	7-50	--			

Parametereingaben für das Geschwindigkeitsprofil

FB Ausführungs Flag	Bezeichnung, Funktion	Abarb- eitungs- Zeit	Ausführb. während Bewegung	Seite	Ein/Ausgabe-Werte			
					Symbol	Typ	Format	Bezeichnung
FLdDR	Load Destination Position Relative	4,1ms	ja	7-30	DestP	R	Integer	Destination Position
					MCFac	R	Fl. Punkt	Motion Control Factor
FLdDA	Load Destination Position Absolute	4,1ms	ja	7-28	DestP	R	Integer	Destination Position
					MCFac	R	Fl. Punkt	Motion Control Factor
FLdVR	Load Velocity Relative	4,5ms	ja	7-34	Veloc	R	Integer	Velocity
					MCFac	R	Fl. Punkt	Motion Control Factor
FLdVA	Load Velocity Absolute	4,5ms	ja	7-32	Veloc	R	Integer	Velocity
					MCFac	R	Fl. Punkt	Motion Control Factor
FLdAR	Load Acceleration Relative	7,2ms	bedingt	7-38	Accel	R	Integer	Acceleration
					MCFac	R	Fl. Punkt	Motion Control Factor
FLdAA	Load Acceleration Absolute	7,2ms	bedingt	7-36	Accel	R	Integer	Acceleration
					MCFac	R	Fl. Punkt	Motion Control Factor
FLdRP	Load Regulator Parameter	5,2ms	ja	7-40	KProp	R	Integer	Proportional Factor
					KInt	R	Integer	Integral Factor
					KDer	R	Integer	Derivative Factor
					IntL	R	Integer	Integration Limit
					Sampl	R	Integer	Sampling Interval Derivative Term
FUpDRP	Up Date Regulator Parameters	0,9ms	ja	7-42	--			

Lesebefehle für Daten

FB Ausführungs Flag	Bezeichnung, Funktion	Abarb- eitungs- Zeit	Ausführb. während Bewegung	Seite	Ein/Ausgabe-Werte			
					Symbol	Typ	Format	Bezeichnung
FRdAP	Read Actual Position	4,3ms	ja	7-51	RActP	R	Integer	Actual Position
					MCFac	R	Fl. Punkt	Motion Control Factor
FRdSP	Read Setpoint Position	4,3ms	ja	7-52	RSetP	R	Integer	Setpoint Position
					MCFac	R	Fl. Punkt	Motion Control Factor
FRdAV	Read Actual Velocity	2,8ms	ja	7-53	RActV	R	Integer	Actual Velocity
					MCFac	R	Fl. Punkt	Motion Control Factor
FRdSV	Read Setpoint Velocity	3,7ms	ja	7-54	RSetV	R	Integer	Setpoint Velocity
					MCFac	R	Fl. Punkt	Motion Control Factor
FRdITS	Read Integration Term Sum	1,9ms	ja	7-55	RIntTS	R	Integer	Integration Term Sum
FRdIP	Read Index Position	4,3ms	ja	7-56	RIndP	R	Integer	Index Position
					MCFac	R	Fl. Punkt	Motion Control Factor
FRdSR	Read Signal Register	1,8ms	ja	7-57	RSigB	R	Binär	Signalisation Bits

Hilfsfunktionen

FB Ausführungs Flag	Bezeichnung, Funktion	Abarb- eitungs- Zeit	Ausführb. während Bewegung	Seite	Ein/Ausgabe-Werte			
					Symbol	Typ	Format	Bezeichnung
FResSF	Reset Status Flag	1,8ms	ja	7-60	StaFRR	R	Binär	Status Flag Reset Register
FLdBPR	Load Break Position Relative	3,3ms	ja	7-64	BrkP	R	Integer	Break Position
					MCFac	R	Fl. Punkt	Motion Control Factor
FLdBPA	Load Break Position Absolute	3,3ms	ja	7-62	BrkP	R	Integer	Break Position
					MCFac	R	Fl. Punkt	Motion Control Factor
FSetIP	Set Index Position	0,9ms	ja	7-66	--			
FSetZP	Set Zero Position	0,9ms	ja	7-67	--			

Notizen:

Absender:

Firma
Abteilung
Name
Adresse

Tel.

Datum

An:

SAIA-Burgess Electronics AG
Bahnhofstrasse 18
CH-3280 Murten (Schweiz)
<http://www.saia-burgess.com>

GB: Electronic Controllers

Handbuch PCD4.H3xx
Positioniermodule für Servoantriebe

Falls Sie Vorschläge zu SAIA® PCD zu machen oder Fehler in diesem Handbuch gefunden haben, sind wir Ihnen für einen kurzen Bericht dankbar.

Ihre Vorschläge: