

Kundeninformation / Customer information / Information clientèle

From: SAIA-Burgess Controls

Date: 15.07.2002

Subject: PCS1.C8xx

Einschränkungen / Restrictions / Restrictions (FW VERSION V\$ 8E)

Doc #: Beipackzettel Bug_ \$8e.doc

1. EINFÜHRUNG / INTRODUCTION / INTRODUCTION

Dieses Dokument beschreibt die aktuellen Einschränkungen und bekannten Fehler im PCS1.C8xx FW V\$8E.

This document describes the actual restriction (missing features and known bugs) in FW V\$8E of the PCS1.C8xx.

Ce document décrit les restrictions actuelles et les erreurs de la version FW V\$8E du PCS1.C8..

2. BEKANNTE FEHLER / MAJOR KNOWN BUGS / ERREURS CONNUES

- Werden vom Anwender der Port 3 mit 38.4 kBds und zusätzlich LON konfiguriert, so funktioniert der Port 3 nicht einwandfrei!
- Abhilfe: Baudrate auf Port 3 runtersetzen (19.2 kBds sind OK)!

-
- If the user want to use Port 3 at 38.4 kBds together with LON, than Port 3 is not working properly.
Help: Drop down the baudrate at port 3 (19.2 kBds is OK)!

-
- Si un utilisateur configure ports 3 à 38.4 kBds et LON, port 3 fonction pas proprement.
 - Solution: Baissez le baudrate de port 3 (19.2 kBds est OK)!_